

工程施工查核(督導)小組含所屬機關督導小組工程施工查核及複查缺失一覽表

期間：自112年07月01日至112年12月31日 總件數：22

| 序號 | 缺失編號       | 缺失內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 件數 | 比例     | 嚴重 | 中等 | 輕微 | 未填 | 扣點數 |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----|----|----|----|-----|
| 1  | 4.01.01    | 契約內 <input type="checkbox"/> 未編列品管費用，或 <input type="checkbox"/> 品管人員訂有專職及人數等規定者，未以人月量化編列，或 <input type="checkbox"/> 以百分比法編列之比率不符規定，或 <input type="checkbox"/> 未編列廠商材料設備之檢驗或系統功能運轉測試費用，或 <input type="checkbox"/> 未編列監造單位材料設備之抽驗費用，或 <input type="checkbox"/> 未編列環境保護相關經費，或 <input type="checkbox"/> 未規劃臨時照明及臨時給排水設施，或 <input type="checkbox"/> 未依安全衛生設計圖說及注意事項，核實編列安全衛生經費，或 <input type="checkbox"/> 未編列空氣污染防治設施經費，或 <input type="checkbox"/> 未編列原有文物及構件之保全、保險費用 | 2  | 9.09%  | 0  | 0  | 2  | 0  | 0   |
| 2  | 4.01.04.01 | 無品質督導及查驗紀錄                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7  | 31.82% | 0  | 0  | 7  | 0  | 0   |
| 3  | 4.01.04.02 | 記載不完整                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6  | 27.27% | 0  | 0  | 6  | 0  | 0   |
| 4  | 4.01.05    | 無查核、督導或( )查驗缺失追蹤改善紀錄或( )內容不實                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5  | 22.73% | 0  | 0  | 5  | 0  | 0   |
| 5  | 4.01.06.02 | 未確實審查查                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11 | 50.00% | 0  | 0  | 11 | 0  | 0   |
| 6  | 4.01.06.03 | 未依變更設計檢討進版更新                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1  | 4.55%  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0   |
| 7  | 4.01.10    | 工程契約內未明定營造廠商專任工程人員應進行督導，並於查驗或查核時到場，或未明定其未依前開規定辦理之處理規定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1  | 4.55%  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0   |
| 8  | 4.01.13    | <input type="checkbox"/> 未於開工時將工程基本資料填報於工程會資訊網路系統，並於驗收完成後十五日內，將結算資料填報於前開系統，或 <input type="checkbox"/> 內容不確實、不完整                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9  | 40.91% | 0  | 0  | 9  | 0  | 0   |
| 9  | 4.01.14    | 發現工程缺失，未即以書面通知監造單位或廠商限期改善                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1  | 4.55%  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0   |
| 10 | 4.01.19    | 未將「公共工程（公有建築物）施工階段契約約定權責分工表」納入新建工程招標文件及契約書中或...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3  | 13.64% | 0  | 0  | 3  | 0  | 0   |
| 11 | 4.01.26    | 因可歸責於機關之事由，致使估驗計價總金額占契約金額（含契約變更後）之百分比實際執行進度有明顯偏低之情形。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 18.18% | 0  | 0  | 4  | 0  | 0   |
| 12 | 4.01.29    | 自110年8月1日起，契約未依「應施檢驗外裝壁磚商品之相關檢驗規定」，訂定外裝壁磚材料須符合檢驗規定（貼上商品檢驗標識）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1  | 4.55%  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0   |
| 13 | 4.01.33    | 施工進度管理：(註:「專案管理廠商」未依技服契約要求辦理品質查證須扣點者)【請參考缺失項目編號6.01填寫】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1  | 4.55%  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0   |
| 14 | 4.01.99    | 其他主辦機關、專案管理廠商缺失                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19 | 86.36% | 0  | 0  | 19 | 0  | 0   |
| 15 | 4.02.01.01 | 監造計畫架構未包括品管要點規定之基本內容...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 18.18% | 0  | 0  | 4  | 0  | 0   |
| 16 | 4.02.01.02 | 未訂定監造組織架構內各人員之職掌(監工人員之職掌應包括品管要點規定基本項目)或( )未符合需求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2  | 9.09%  | 0  | 0  | 2  | 0  | 0   |

|    |                   |                                                                                                           |    |         |   |   |    |   |   |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---|---|----|---|---|
| 17 | 4. 02. 01. 03     | 未訂定對廠商品質計畫及施工計畫之審查時限或( )未符合需求                                                                             | 1  | 4. 55%  | 0 | 0 | 1  | 0 | 0 |
| 18 | 4. 02. 01. 04     | 對廠商之品質計畫及施工計畫送審情形未訂定管制辦法或( )未符合需求                                                                         | 5  | 22. 73% | 0 | 0 | 5  | 0 | 0 |
| 19 | 4. 02. 01. 05. 01 | <input type="checkbox"/> 未訂定各材料/設備抽查標準，或<br><input type="checkbox"/> 未符合需求                                | 6  | 27. 27% | 0 | 0 | 6  | 0 | 0 |
| 20 | 4. 02. 01. 05. 02 | <input type="checkbox"/> 未訂定施工抽驗標準，或 <input type="checkbox"/> 未符合需求                                       | 8  | 36. 36% | 0 | 0 | 8  | 0 | 0 |
| 21 | 4. 02. 01. 06     | 未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點或( )未符合需求                                                                               | 5  | 22. 73% | 0 | 0 | 5  | 0 | 0 |
| 22 | 4. 02. 01. 07     | 工程標的含運轉類機電設備者，未依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準或( )未符合需求...                                                 | 6  | 27. 27% | 0 | 0 | 6  | 0 | 0 |
| 23 | 4. 02. 01. 08     | 未訂定品質稽核範圍或頻率或( )未符合需求                                                                                     | 2  | 9. 09%  | 0 | 0 | 2  | 0 | 0 |
| 24 | 4. 02. 01. 09     | 未分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序或( )未符合需求                                                                            | 2  | 9. 09%  | 0 | 0 | 2  | 0 | 0 |
| 25 | 4. 02. 01. 10. 01 | 未訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢(試)驗管制總表                                                                               | 12 | 54. 55% | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 26 | 4. 02. 01. 10. 02 | <input type="checkbox"/> 未訂定材料/設備品質抽驗紀錄表，或 <input type="checkbox"/> 未符合需求                                 | 10 | 45. 45% | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 27 | 4. 02. 01. 10. 03 | <input type="checkbox"/> 未訂定各工項之施工抽查紀錄表等相關表單，或 <input type="checkbox"/> 未符合需求                             | 10 | 45. 45% | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 28 | 4. 02. 02         | 無品質計畫及施工計畫審查認可紀錄                                                                                          | 2  | 9. 09%  | 0 | 0 | 2  | 0 | 0 |
| 29 | 4. 02. 03. 01     | <input type="checkbox"/> 有無落實執行監造計畫，或 <input type="checkbox"/> 有無依古蹟修復及再利用辦法第6條或聚落建築群修復及再利用辦法第11條落實執行監造計畫 | 1  | 4. 55%  | 0 | 0 | 1  | 0 | 0 |
| 30 | 4. 02. 03. 02     | <input type="checkbox"/> 有無監督、查證廠商履約或 <input type="checkbox"/> 有無到場確實執行職務                                 | 1  | 4. 55%  | 0 | 0 | 1  | 0 | 0 |
| 31 | 4. 02. 03. 03     | <input type="checkbox"/> 有無審查施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、器材樣品及其他送審案...                                        | 4  | 18. 18% | 0 | 0 | 4  | 0 | 0 |
| 32 | 4. 02. 03. 04. 01 | 有無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表                                                                               | 19 | 86. 36% | 1 | 3 | 15 | 0 | 5 |
| 33 | 4. 02. 03. 04. 02 | 有無製作材料設備檢(試)驗管制總表管控                                                                                       | 3  | 13. 64% | 0 | 0 | 3  | 0 | 0 |
| 34 | 4. 02. 03. 04. 03 | 有無對檢(試)驗報告判讀認可，或 <input type="checkbox"/> 有無確認檢(試)驗報告內容正確性                                                | 1  | 4. 55%  | 0 | 0 | 1  | 0 | 0 |
| 35 | 4. 02. 03. 05     | <input type="checkbox"/> 發現缺失時，有無立即通知廠限期改善，並確認其改善成果 <input type="checkbox"/> 有無督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作 | 8  | 36. 36% | 0 | 0 | 8  | 0 | 0 |
| 36 | 4. 02. 03. 08. 01 | <input type="checkbox"/> 有無依契約規定填報監造報表，或 <input type="checkbox"/> 有無落實記載                                  | 10 | 45. 45% | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 37 | 4. 02. 03. 08. 02 | 有無使用規定監造報表格式                                                                                              | 1  | 4. 55%  | 0 | 0 | 1  | 0 | 0 |
| 38 | 4. 02. 08         | 施工品質或材料設備不符規定，未依約處置                                                                                       | 3  | 13. 64% | 0 | 0 | 3  | 0 | 0 |
| 39 | 4. 02. 13. 01     | 未監督營造業依照設計之圖說施工                                                                                           | 1  | 4. 55%  | 0 | 0 | 1  | 0 | 0 |
| 40 | 4. 02. 13. 02     | 有無遵守建築法令所規定監造人應辦事項                                                                                        | 1  | 4. 55%  | 0 | 0 | 1  | 0 | 0 |

|    |                   |                                                                                                                                                    |    |         |   |   |    |   |   |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---|---|----|---|---|
| 41 | 4. 02. 13. 03     | 有無查核建築材料之規格及品質                                                                                                                                     | 1  | 4. 55%  | 0 | 0 | 1  | 0 | 0 |
| 42 | 4. 02. 13. 04     | 監造執行主持人有無依契約要求，定期到場執行業務或 <input type="checkbox"/> 是否確實                                                                                             | 2  | 9. 09%  | 0 | 0 | 2  | 0 | 0 |
| 43 | 4. 02. 14. 02     | 有無辦理材料與設備抽查、施工查驗與查核 <input type="checkbox"/> 未辦理設備功能運轉測試之抽查                                                                                        | 1  | 4. 55%  | 0 | 0 | 1  | 0 | 0 |
| 44 | 4. 02. 14. 04     | 有無涉及現場作業者，未親自赴現場實地查核                                                                                                                               | 2  | 9. 09%  | 0 | 0 | 2  | 0 | 0 |
| 45 | 4. 02. 15         | <input type="checkbox"/> 未依規定訂定安全衛生監督查核事項，如：監督查核組織、監督查核計畫、查驗點、高風險作業查驗點，或 <input type="checkbox"/> 未辦理監督查核事項， <input type="checkbox"/> 未落實執行。       | 1  | 4. 55%  | 0 | 0 | 1  | 0 | 0 |
| 46 | 4. 02. 17. 07     | 工程施工缺失：【請參考缺失項目編號5. 07填寫】                                                                                                                          | 1  | 4. 55%  | 0 | 1 | 0  | 0 | 1 |
| 47 | 4. 02. 17. 13     | 汛期工地防災減災措施缺失：【請參考缺失項目編號5. 16填寫】                                                                                                                    | 1  | 4. 55%  | 0 | 0 | 1  | 0 | 0 |
| 48 | 4. 02. 99         | 其他監造單位品管缺失                                                                                                                                         | 11 | 50. 00% | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 49 | 4. 03. 01         | <input type="checkbox"/> 未提送施工計畫，或 <input type="checkbox"/> 未依契約規定期限提送施工計畫；或 <input type="checkbox"/> 施工計畫內容未符合需求，或 <input type="checkbox"/> 未落實執行 | 4  | 18. 18% | 0 | 0 | 4  | 0 | 0 |
| 50 | 4. 03. 02         | <input type="checkbox"/> 未提送品質計畫，或 <input type="checkbox"/> 未依契約規定期限提送品質計畫；或 <input type="checkbox"/> 品質計畫未落實執行                                    | 4  | 18. 18% | 0 | 0 | 4  | 0 | 0 |
| 51 | 4. 03. 02. 01     | 品質計畫架構未含公共工程施工品質管理作業要點規定之基本內容...                                                                                                                   | 6  | 27. 27% | 0 | 0 | 6  | 0 | 0 |
| 52 | 4. 03. 02. 02     | 未訂定品管組織架構內各人員之職掌(如工地負責人、傳統匠師、專任工程人員及品管人員之職掌，應包括品管要點規定基本項目，傳統匠師進場修復的管制機制，並檢附傳統匠師法定資格佐證文件)                                                           | 3  | 13. 64% | 0 | 0 | 3  | 0 | 0 |
| 53 | 4. 03. 02. 03     | 未訂定各分項工程施工要領                                                                                                                                       | 4  | 18. 18% | 0 | 0 | 4  | 0 | 0 |
| 54 | 4. 03. 02. 04     | 未訂定各分項工程品質管理標準。                                                                                                                                    | 6  | 27. 27% | 0 | 0 | 6  | 0 | 0 |
| 55 | 4. 03. 02. 05. 01 | 未訂定各材料/設備檢驗時機(含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點)，或檢驗頻率                                                                                                             | 2  | 9. 09%  | 0 | 0 | 2  | 0 | 0 |
| 56 | 4. 03. 02. 05. 02 | 未訂定施工之檢驗時機(含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點)，或檢驗頻                                                                                                                 | 5  | 22. 73% | 0 | 0 | 5  | 0 | 0 |
| 57 | 4. 03. 02. 06     | 工程標的含運轉類機電設備者， <input type="checkbox"/> 未依單機測試、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定檢驗程序及標準，或 <input type="checkbox"/> 無試運轉及測試計畫書，或 <input type="checkbox"/> 未符合需求     | 7  | 31. 82% | 0 | 0 | 7  | 0 | 0 |
| 58 | 4. 03. 02. 08     | 未分別訂定「材料」及「施工」之不合格品管制作業程序                                                                                                                          | 1  | 4. 55%  | 0 | 0 | 1  | 0 | 0 |
| 59 | 4. 03. 02. 10     | <input type="checkbox"/> 未訂定內部品質稽核範圍或頻率，或 <input type="checkbox"/> 未符合需求                                                                           | 2  | 9. 09%  | 0 | 0 | 2  | 0 | 0 |
| 60 | 4. 03. 02. 11     | <input type="checkbox"/> 未分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序，或 <input type="checkbox"/> 未符合需求                                                                    | 3  | 13. 64% | 0 | 0 | 3  | 0 | 0 |
| 61 | 4. 03. 02. 12     | <input type="checkbox"/> 未訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢(試)驗管制總表、或各工項之自主檢查表等相關表單，或 <input type="checkbox"/> 未符合需求                                              | 17 | 77. 27% | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 |
| 62 | 4. 03. 03. 01     | 未依規定制定格式                                                                                                                                           | 12 | 54. 55% | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |

|    |            |                                                                                                                                                             |    |        |   |   |    |   |   |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---|---|----|---|---|
| 63 | 4.03.03.02 | 記載不完整                                                                                                                                                       | 9  | 40.91% | 0 | 0 | 9  | 0 | 0 |
| 64 | 4.03.04.01 | <input type="checkbox"/> 檢查標準未訂量化？、容許誤差值                                                                                                                    | 16 | 72.73% | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 65 | 4.03.04.02 | <input type="checkbox"/> 未確實記載檢查值                                                                                                                           | 19 | 86.36% | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 66 | 4.03.05.01 | <input type="checkbox"/> 對檢（試）驗報告未予判讀，或<br><input type="checkbox"/> 檢（試）驗報告內容誤植                                                                             | 4  | 18.18% | 0 | 0 | 4  | 0 | 0 |
| 67 | 4.03.05.02 | <input type="checkbox"/> 未製作材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表，或 <input type="checkbox"/> 未符合工程需求                                                                     | 10 | 45.45% | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 68 | 4.03.06    | 環境保護、施工安全衛生等履約事項<br><input type="checkbox"/> 無缺失矯正預防措施，或 <input type="checkbox"/> 缺失未追蹤改善，或 <input type="checkbox"/> 未落實執行，或 <input type="checkbox"/> 未符合需求 | 1  | 4.55%  | 0 | 0 | 1  | 0 | 0 |
| 69 | 4.03.08    | 新臺幣2000萬元以上工程或契約明訂者，品管人員未於工地確實執行品管工作，或（）新設或異動時未提報品管人員登錄表...                                                                                                 | 1  | 4.55%  | 0 | 0 | 1  | 0 | 0 |
| 70 | 4.03.08.01 | （刪除）品管人員未專任（不得兼任其他職務）                                                                                                                                       | 1  | 4.55%  | 0 | 0 | 1  | 0 | 0 |
| 71 | 4.03.08.02 | 有無執行內部品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等                                                                                                                        | 6  | 27.27% | 0 | 0 | 6  | 0 | 0 |
| 72 | 4.03.08.03 | 有無做品管統計分析...                                                                                                                                                | 4  | 18.18% | 0 | 0 | 4  | 0 | 0 |
| 73 | 4.03.08.05 | 品質文件、紀錄管理是否妥適（作業要點-6）                                                                                                                                       | 1  | 4.55%  | 0 | 0 | 1  | 0 | 0 |
| 74 | 4.03.10    | 不合格品之管制未依約處置                                                                                                                                                | 1  | 4.55%  | 0 | 0 | 1  | 0 | 0 |
| 75 | 4.03.11.03 | 有無督察按圖施工、解決施工技術問題（營造業法第35條）                                                                                                                                 | 1  | 4.55%  | 0 | 0 | 1  | 0 | 0 |
| 76 | 4.03.11.04 | 有無於查驗工程時到場說明，並於工程查驗文件簽名或蓋章等（營造業法第35條）                                                                                                                       | 1  | 4.55%  | 0 | 0 | 1  | 0 | 0 |
| 77 | 4.03.11.06 | 有無填具督察紀錄表，或有無落實記載。                                                                                                                                          | 1  | 4.55%  | 0 | 0 | 1  | 0 | 0 |
| 78 | 4.03.14.01 | 有無執行交付承攬之安全衛生管理事項。                                                                                                                                          | 1  | 4.55%  | 0 | 0 | 1  | 0 | 0 |
| 79 | 4.03.14.02 | 有無對高空工作車、車輛系營建機械、起重機等實施定期檢查、使用高空工作車、起重機、假設工程設備前之檢點、...                                                                                                      | 1  | 4.55%  | 0 | 0 | 1  | 0 | 0 |
| 80 | 4.03.14.03 | 有無執行安全衛生教育訓練。                                                                                                                                               | 3  | 13.64% | 0 | 0 | 3  | 0 | 0 |
| 81 | 4.03.14.07 | 有無辦理定期檢查、重點檢查、作業檢點及現場巡視                                                                                                                                     | 2  | 9.09%  | 0 | 0 | 2  | 0 | 0 |
| 82 | 4.03.14.12 | 有無對高空工作車、車輛系營建機械、起重機等機械、施工架、施工構臺、模板支撐架等設備或器具之安全管理                                                                                                           | 1  | 4.55%  | 0 | 0 | 1  | 0 | 0 |
| 83 | 4.03.99    | 其他承造廠商缺失                                                                                                                                                    | 10 | 45.45% | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 84 | 5.01.01    | 混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生                                                                                                                                    | 9  | 40.91% | 0 | 0 | 9  | 0 | 0 |
| 85 | 5.01.02    | 混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫                                                                                                                                          | 6  | 27.27% | 0 | 0 | 6  | 0 | 0 |

|     |            |                                                                                                                                       |   |        |   |   |   |   |   |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|---|---|---|---|---|
| 86  | 5.01.03    | 混凝土完成面垂直及水平度不合規範                                                                                                                      | 2 | 9.09%  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 87  | 5.01.04    | 混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)                                                                                                                  | 7 | 31.82% | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 88  | 5.01.05    | 施工縫及伸縮縫留設不當或( )施作不當或( )未設置                                                                                                            | 4 | 18.18% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 89  | 5.01.06    | 混凝土澆置爆模或爆管                                                                                                                            | 1 | 4.55%  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 90  | 5.01.99    | 其他混凝土施工缺失                                                                                                                             | 6 | 27.27% | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 91  | 5.02.01    | 主筋或箍筋未綁紮固定確實或( )箍(繫)筋、彎鉤綁紮不合規範要求                                                                                                      | 2 | 9.09%  | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 92  | 5.02.02    | <input type="checkbox"/> 鋼筋號數不符，或 <input type="checkbox"/> 數量不符，或 <input type="checkbox"/> 間距不符規定，或 <input type="checkbox"/> 未繪製施工大樣圖 | 1 | 4.55%  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 93  | 5.02.05    | 未使用間隔器、墊塊，保護層不符規定                                                                                                                     | 6 | 27.27% | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 94  | 5.02.11    | 鋼筋表面浮銹嚴重影響截面積，或有油垢或混凝土殘渣                                                                                                              | 4 | 18.18% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 95  | 5.02.13    | <input type="checkbox"/> 鋼筋續接器裝設不良或 <input type="checkbox"/> 鏽蝕嚴重                                                                     | 2 | 9.09%  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 96  | 5.03.01    | 模板使用過度，品質不良破損、翹曲                                                                                                                      | 1 | 4.55%  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 97  | 5.03.03    | 模板不緊密，漏漿                                                                                                                              | 2 | 9.09%  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 98  | 5.03.04    | 模板支撐間距過大、歪斜、基底不穩                                                                                                                      | 3 | 13.64% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 99  | 5.03.07    | 模板內殘留雜物(如木屑、瓶罐)未清理或( )未設清潔孔                                                                                                           | 2 | 9.09%  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 100 | 5.03.99    | 其他模板施工缺失                                                                                                                              | 1 | 4.55%  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 101 | 5.05.05    | 進出工區車輛未清洗，污染工地周遭附近路面                                                                                                                  | 1 | 4.55%  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 102 | 5.05.07    | 工區門禁管制不實，閒雜人員隨意進出，導致工地環境紛亂，難以管制                                                                                                       | 1 | 4.55%  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 103 | 5.05.08    | 工地積水未處理，影響環境衛生及安全                                                                                                                     | 1 | 4.55%  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 104 | 5.05.09    | 垃圾及廢棄物未清理，影響環境                                                                                                                        | 1 | 4.55%  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 105 | 5.05.11    | 未加強工地出入口污染管制作業                                                                                                                        | 1 | 4.55%  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 106 | 5.05.99    | 其他環保生態保育缺失：                                                                                                                           | 1 | 4.55%  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 107 | 5.06.01    | 回填土未分層夯實或未紀錄                                                                                                                          | 1 | 4.55%  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 108 | 5.06.99    | 其他土方工程施工缺失                                                                                                                            | 2 | 9.09%  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 109 | 5.07.01.01 | 結構物尺寸或( )材料設備之規格與設計圖不符                                                                                                                | 1 | 4.55%  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 110 | 5.07.01.02 | 樓梯級高、級深差異過大                                                                                                                           | 1 | 4.55%  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 111 | 5.07.01.05 | 排水設施(如污水管、排水溝、截水溝、排水管、抽水井、點井) <input type="checkbox"/> 配置不當或 <input type="checkbox"/> 阻塞或 <input type="checkbox"/> 坡度不當               | 3 | 13.64% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |

|     |               |                                                                                                                       |   |         |   |   |   |   |   |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---|---|---|---|---|
| 112 | 5. 07. 01. 07 | 有漏水現象                                                                                                                 | 1 | 4. 55%  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 113 | 5. 07. 01. 08 | 防水層破壞，或( )未設置                                                                                                         | 1 | 4. 55%  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 114 | 5. 07. 01. 10 | 排水不良，有積水現象                                                                                                            | 1 | 4. 55%  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | 5. 07. 01. 14 | 測量及放樣不落實                                                                                                              | 3 | 13. 64% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 116 | 5. 07. 01. 15 | <input type="checkbox"/> 未設置止水帶，或 <input type="checkbox"/> 止水帶施作不當                                                    | 1 | 4. 55%  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 117 | 5. 07. 01. 99 | 其他一般施工缺失                                                                                                              | 8 | 36. 36% | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 118 | 5. 07. 02. 11 | 路基或瀝青混凝土厚度不足                                                                                                          | 1 | 4. 55%  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 119 | 5. 07. 02. 12 | 瀝青鋪面壓實度不合規範，或 <input type="checkbox"/> 未依規範分層鋪設，或 <input type="checkbox"/> 未分層噴灑黏層，或 <input type="checkbox"/> 有粒料分離現象 | 1 | 4. 55%  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 120 | 5. 07. 02. 13 | 縱橫斷面坡度不符                                                                                                              | 1 | 4. 55%  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 121 | 5. 07. 02. 15 | 機電設備基座錨定不合規範                                                                                                          | 1 | 4. 55%  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 122 | 5. 07. 02. 18 | 交通標誌、標線或號誌裝設不合規範                                                                                                      | 1 | 4. 55%  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 123 | 5. 07. 02. 25 | 路面坑洞修補不確實，或 <input type="checkbox"/> 修補後未回復劃設標線                                                                       | 1 | 4. 55%  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 124 | 5. 07. 02. 99 | 其他水利道路及護坡施工缺失：                                                                                                        | 3 | 13. 64% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 125 | 5. 07. 04. 01 | <input type="checkbox"/> 管線材料不符或 <input type="checkbox"/> 纜線規格不符或 <input type="checkbox"/> 線槽材料不齊                     | 2 | 9. 09%  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 126 | 5. 07. 04. 03 | <input type="checkbox"/> 管路保護層不足或 <input type="checkbox"/> 埋設式線槽埋設深度不足                                                | 7 | 31. 82% | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 127 | 5. 07. 04. 04 | <input type="checkbox"/> 管路出口未施作喇叭口或 <input type="checkbox"/> 佈放纜線線頭未做防水處理                                            | 2 | 9. 09%  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 128 | 5. 07. 04. 07 | 高低壓配電盤箱體生鏽不潔                                                                                                          | 6 | 27. 27% | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 129 | 5. 07. 04. 08 | 電氣設備固定不當，螺栓根數不足或( )吊管固定不合規範                                                                                           | 1 | 4. 55%  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 130 | 5. 07. 04. 09 | 管路穿越外牆處未施作止水措施，或( )施作不合規範                                                                                             | 1 | 4. 55%  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 131 | 5. 07. 04. 10 | 配線箱內之配線及端子凌亂( )或配線箱埋設不良                                                                                               | 2 | 9. 09%  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 132 | 5. 07. 04. 11 | 弱電線路配管未與其他管線保持安全距離                                                                                                    | 1 | 4. 55%  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 133 | 5. 07. 04. 19 | 高低壓配電盤線路絕緣電阻值，未符合規定                                                                                                   | 1 | 4. 55%  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 134 | 5. 07. 04. 99 | 其他電氣、弱電施工缺失                                                                                                           | 2 | 9. 09%  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 135 | 5. 07. 05. 04 | 污排水管或 <input type="checkbox"/> 高程不合規範或 <input type="checkbox"/> 水箱洩水坡度不合規範或 <input type="checkbox"/> 水箱未設置集水坑         | 3 | 13. 64% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 136 | 5. 07. 05. 05 | 清潔口設置不合規範或( )未設置存水彎                                                                                                   | 1 | 4. 55%  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 137 | 5. 07. 05. 06 | 管路進行方向改變時，未採用順水T之型式，或( )未以兩個45度彎頭銜接，或( )管路銜接位置不合規範                                                                    | 2 | 9. 09%  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |

|     |                   |                                                                                                             |    |         |   |   |    |   |   |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---|---|----|---|---|
| 138 | 5. 07. 05. 07     | <input type="checkbox"/> 管路吊架不穩固，或 <input type="checkbox"/> 固定架間距未依規定施作，或 <input type="checkbox"/> 螺栓、法蘭... | 1  | 4. 55%  | 0 | 0 | 1  | 0 | 0 |
| 139 | 5. 07. 05. 08     | 管路水流方向未標示                                                                                                   | 3  | 13. 64% | 0 | 0 | 3  | 0 | 0 |
| 140 | 5. 07. 05. 09     | 透氣管裝設不合規範或( )出口未裝設防蟲網                                                                                       | 3  | 13. 64% | 0 | 0 | 3  | 0 | 0 |
| 141 | 5. 07. 05. 10     | 管路出口未施以保護，易遭異物阻塞                                                                                            | 2  | 9. 09%  | 0 | 0 | 2  | 0 | 0 |
| 142 | 5. 07. 05. 99     | 其他給排水、污水等管路施工缺失：                                                                                            | 6  | 27. 27% | 0 | 0 | 6  | 0 | 0 |
| 143 | 5. 07. 06. 02     | 設備接地施作不合規範，如接地棒設置位置、深度不適當，或接地線規格、位置不正確等；或( )未施作止水措施                                                         | 3  | 13. 64% | 0 | 0 | 3  | 0 | 0 |
| 144 | 5. 07. 06. 05     | 裸銅導線鬆開或斷股，或( )焊接模不乾淨或破損                                                                                     | 1  | 4. 55%  | 0 | 0 | 1  | 0 | 0 |
| 145 | 5. 07. 07. 07     | 管路吊架未依規定施作                                                                                                  | 1  | 4. 55%  | 0 | 0 | 1  | 0 | 0 |
| 146 | 5. 07. 10. 01. 03 | 保護棚架防雨、防日照、通風等功能不佳，或 <input type="checkbox"/> 棚架與地面固著處破壞原有地坪，或 <input type="checkbox"/> 破壞古蹟構造。             | 1  | 4. 55%  | 0 | 0 | 1  | 0 | 0 |
| 147 | 5. 07. 12. 02     | 工作井開挖作業施作不合規範                                                                                               | 1  | 4. 55%  | 0 | 0 | 1  | 0 | 0 |
| 148 | 5. 07. 12. 99     | 其他潛盾及推進工程施工缺失                                                                                               | 1  | 4. 55%  | 0 | 0 | 1  | 0 | 0 |
| 149 | 5. 07. 13. 05     | 木結構施作不合規範                                                                                                   | 1  | 4. 55%  | 0 | 0 | 1  | 0 | 0 |
| 150 | 5. 08. 02         | 內牆或外牆或地板之材料外觀不合規範或( )施工平整度不佳                                                                                | 1  | 4. 55%  | 0 | 0 | 1  | 0 | 0 |
| 151 | 5. 08. 04         | 門窗裝設有缺失：( )裝設不合規範，或( )無塞水路，或( )台度傾斜坡度不足                                                                     | 1  | 4. 55%  | 0 | 0 | 1  | 0 | 0 |
| 152 | 5. 08. 08. 01     | 混凝土完成面施工外觀平整度不佳                                                                                             | 1  | 4. 55%  | 0 | 0 | 1  | 0 | 0 |
| 153 | 5. 08. 08. 02     | <input type="checkbox"/> 結構體施工粗糙或 <input type="checkbox"/> 結構體線形不協調或 <input type="checkbox"/> 不完整           | 1  | 4. 55%  | 0 | 0 | 1  | 0 | 0 |
| 154 | 5. 08. 08. 03     | 基地內外及周邊施工圍籬 <input type="checkbox"/> 不整齊或 <input type="checkbox"/> 不清潔，或 <input type="checkbox"/> 不美化引起民眾反感 | 1  | 4. 55%  | 0 | 0 | 1  | 0 | 0 |
| 155 | 5. 08. 09. 05     | <input type="checkbox"/> 路緣石線形不平順或 <input type="checkbox"/> 人行道鋪設不平整                                        | 1  | 4. 55%  | 0 | 0 | 1  | 0 | 0 |
| 156 | 5. 09. 08         | 無工程告示牌或內容未符合規定                                                                                              | 19 | 86. 36% | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 157 | 5. 09. 09         | 工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護                                                                                         | 10 | 45. 45% | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 158 | 5. 09. 99         | 其他工地管理缺失                                                                                                    | 3  | 13. 64% | 0 | 0 | 3  | 0 | 0 |
| 159 | 5. 10. 01. 02     | 無氯離子含量試驗紀錄或( )檢驗頻率不足，或( )內容不符規定                                                                             | 8  | 36. 36% | 0 | 0 | 8  | 0 | 0 |
| 160 | 5. 10. 01. 03     | 無坍度試驗紀錄，或( )檢驗頻率不足，或( )內容不符規定                                                                               | 3  | 13. 64% | 0 | 0 | 3  | 0 | 0 |
| 161 | 5. 10. 01. 04     | 無混凝土抗壓強度試驗紀錄，或( )檢驗頻率不足，或( )內容不符規定                                                                          | 6  | 27. 27% | 0 | 0 | 6  | 0 | 0 |
| 162 | 5. 10. 02. 01     | 無抗彎及抗拉試驗紀錄，或( )檢驗頻率不足                                                                                       | 3  | 13. 64% | 0 | 0 | 3  | 0 | 0 |

|     |            |                                                                             |    |        |   |   |    |   |   |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|--------|---|---|----|---|---|
| 163 | 5.10.02.02 | 無輻射污染鑑定紀錄                                                                   | 2  | 9.09%  | 0 | 0 | 2  | 0 | 0 |
| 164 | 5.10.02.03 | <input type="checkbox"/> 無鋼筋續接器、拉拔等試驗紀錄，或 <input type="checkbox"/> 檢驗頻率不符規定 | 4  | 18.18% | 0 | 0 | 4  | 0 | 0 |
| 165 | 5.10.03.01 | 無鋼材試驗紀錄或19mm（含）以上厚度之鋼板夾層檢驗紀錄                                                | 1  | 4.55%  | 0 | 0 | 1  | 0 | 0 |
| 166 | 5.10.04.01 | 無工地密度試驗，或（）檢驗頻率不足                                                           | 2  | 9.09%  | 0 | 0 | 2  | 0 | 0 |
| 167 | 5.10.05.01 | 管材、線材(樣品板)未審查                                                               | 4  | 18.18% | 0 | 0 | 4  | 0 | 0 |
| 168 | 5.10.05.02 | 高低壓配電盤及分電箱未審查，或無（）出廠測試紀錄                                                    | 1  | 4.55%  | 0 | 0 | 1  | 0 | 0 |
| 169 | 5.10.05.03 | 電氣設備未審查(發電機、昇降、輸變電等重電設備)                                                    | 1  | 4.55%  | 0 | 0 | 1  | 0 | 0 |
| 170 | 5.10.05.04 | 弱電設備未審查(電信、監控)                                                              | 1  | 4.55%  | 0 | 0 | 1  | 0 | 0 |
| 171 | 5.10.06.01 | 管材、材料未審查(閥類、水垂、避震)                                                          | 1  | 4.55%  | 0 | 0 | 1  | 0 | 0 |
| 172 | 5.10.06.02 | 設備未審查(含給排水、污水泵及衛浴)                                                          | 3  | 13.64% | 0 | 0 | 3  | 0 | 0 |
| 173 | 5.10.06.03 | 無供水系統試水試壓紀錄...                                                              | 5  | 22.73% | 0 | 0 | 5  | 0 | 0 |
| 174 | 5.10.07.01 | 避雷設備未審查                                                                     | 1  | 4.55%  | 0 | 0 | 1  | 0 | 0 |
| 175 | 5.10.07.02 | 無接地電阻測試紀錄(含相片)                                                              | 3  | 13.64% | 0 | 0 | 3  | 0 | 0 |
| 176 | 5.10.08.02 | 設備未審查(含消防設備、通風排煙及廣播)                                                        | 1  | 4.55%  | 0 | 0 | 1  | 0 | 0 |
| 177 | 5.10.10.01 | 無瀝青配比資料或 <input type="checkbox"/> 無平整度檢測紀錄                                  | 2  | 9.09%  | 0 | 0 | 2  | 0 | 0 |
| 178 | 5.10.10.05 | 無瀝青含油量檢測紀錄                                                                  | 1  | 4.55%  | 0 | 0 | 1  | 0 | 0 |
| 179 | 5.10.99    | 其他材料檢驗審查紀錄缺失                                                                | 15 | 68.18% | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 180 | 5.14.00.01 | 工區內外無安全防護措施〔如安全圍籬、圍柵、防禦物等〕 <input type="checkbox"/> 或不完備                    | 7  | 31.82% | 0 | 0 | 7  | 0 | 0 |
| 181 | 5.14.00.02 | 工區內外無交通指引措施 <input type="checkbox"/> 或不完備                                   | 5  | 22.73% | 0 | 0 | 5  | 0 | 0 |
| 182 | 5.14.01.01 | 於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分(如樓梯、電梯口、天井、管道間、構台、橋梁墩柱及橋面版等)，未設...                     | 7  | 31.82% | 0 | 0 | 7  | 0 | 0 |
| 183 | 5.14.01.04 | 於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備。                                           | 4  | 18.18% | 0 | 0 | 4  | 0 | 0 |
| 184 | 5.14.01.07 | 使用之合梯，未符合規定(堅固構造、不得損傷、腐蝕、梯腳與地面之角度在75度內、兩梯腳間有繫材扣牢、且兩梯腳間....                  | 2  | 9.09%  | 0 | 0 | 2  | 0 | 0 |
| 185 | 5.14.02.01 | 施工架未與穩定構造物妥實連接(框式施工架使用壁連座連接，間距在垂直方向9.0公尺、水平方向8.0公尺以內，以鋼筋等...                | 2  | 9.09%  | 0 | 0 | 2  | 0 | 0 |
| 186 | 5.14.03.01 | 臨時用電設備之電線未防護                                                                | 8  | 36.36% | 0 | 0 | 8  | 0 | 0 |

|     |            |                                                                                                      |    |        |   |   |    |   |   |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---|---|----|---|---|
| 187 | 5.14.03.02 | 建築或工程興建之臨時用電設備，未於各該設備之連接電路上設置額定感度電流30毫安培、動作時間0.1秒以內之防止感電用漏電斷路器                                       | 1  | 4.55%  | 0 | 0 | 1  | 0 | 0 |
| 188 | 5.14.04    | 承包商無勞安自動檢查紀錄或( )不確實                                                                                  | 6  | 27.27% | 0 | 0 | 6  | 0 | 0 |
| 189 | 5.14.06.01 | 工作場所暴露之鋼筋等易發生被刺及擦傷災害者，未採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施                                                           | 10 | 45.45% | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 190 | 5.14.06.02 | 工作場所人員及車輛機械出入口處：<br>(1)未設方便人員及車輛出入之拉開式大門並標示禁止無關人員擅入。<br>(2)未設管制人員：A.管制...                            | 2  | 9.09%  | 0 | 0 | 2  | 0 | 0 |
| 191 | 5.14.06.03 | <input type="checkbox"/> 雇主對於進入營繕工程工作場所作業人員，未提供適當安全帽，或未使其正確戴用，或 <input type="checkbox"/> 工人未使用安全防護用具 | 2  | 9.09%  | 0 | 0 | 2  | 0 | 0 |
| 192 | 5.14.06.06 | 未依營造業安全衛生設施標準第7條規定，對於營造工程之模板、施工架等材料拆除後之採取拔除或釘入凸出之鐵釘、鐵條防護措施                                           | 5  | 22.73% | 0 | 0 | 5  | 0 | 0 |
| 193 | 5.14.07    | 現場施工交通警告設施不足                                                                                         | 9  | 40.91% | 0 | 0 | 9  | 0 | 0 |
| 194 | 5.14.08    | 圍籬、外部防護網等設施不足                                                                                        | 2  | 9.09%  | 0 | 0 | 2  | 0 | 0 |
| 195 | 5.14.12.01 | 於搬運機械作業或開挖作業時，未指派專人指揮，防止機械翻覆或勞工自機械後側接近作業場所、未嚴禁操作人員以外之勞工進入營建...                                       | 1  | 4.55%  | 0 | 0 | 1  | 0 | 0 |
| 196 | 5.14.12.03 | 使勞工於有車輛出入或往來之工作場所作業時，未明顯設置警戒標示，未置備反光背心等防護衣，使勞工確實使用                                                   | 1  | 4.55%  | 0 | 0 | 1  | 0 | 0 |
| 197 | 5.14.99    | 其他違反職業安全衛生相關法規情事                                                                                     | 12 | 54.55% | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 198 | 5.15.01    | 無交通維持及安全管制措施基本內容，或未落實                                                                                | 1  | 4.55%  | 0 | 0 | 1  | 0 | 0 |
| 199 | 5.15.03    | 承包商無交通維持及安全管制措施檢查紀錄，或不確實                                                                             | 2  | 9.09%  | 0 | 0 | 2  | 0 | 0 |
| 200 | 5.15.07    | 重要路口無交通引導人員協助疏導交通                                                                                    | 1  | 4.55%  | 0 | 0 | 1  | 0 | 0 |
| 201 | 5.15.09    | 工區圍籬尺寸、型式、安全設施及設置時機等不符合規定                                                                            | 3  | 13.64% | 0 | 0 | 3  | 0 | 0 |
| 202 | 5.15.10    | 工區周邊行人動線安全防護措施及導引牌面不完善                                                                               | 8  | 36.36% | 0 | 0 | 8  | 0 | 0 |
| 203 | 5.15.11    | 工區周邊標線、標誌、號誌設置不完善                                                                                    | 4  | 18.18% | 0 | 0 | 4  | 0 | 0 |
| 204 | 5.16.01    | 無訂定汛期工地防災自主檢查表，或未落實                                                                                  | 5  | 22.73% | 0 | 0 | 5  | 0 | 0 |
| 205 | 5.16.02    | 工地及週遭之排水設施未予清理並保持暢通                                                                                  | 1  | 4.55%  | 0 | 0 | 1  | 0 | 0 |
| 206 | 5.16.99    | 其他汛期工地防災減災措施不當情事：                                                                                    | 3  | 13.64% | 0 | 0 | 3  | 0 | 0 |
| 207 | 6.01.03    | 預定進度表(或網圖)未符合實際施工現況，或 <input type="checkbox"/> 內容太簡略，不符需求                                            | 1  | 4.55%  | 0 | 0 | 1  | 0 | 0 |
| 208 | 6.01.99    | 其他施工進度問題                                                                                             | 1  | 4.55%  | 0 | 0 | 1  | 0 | 0 |