工程施工查核(督導)小組含所屬機關督導小組工程施工查核及複查缺失一覽表

期間：自113年01月01日至113年07月01日　　總件數：19

序號	缺失編號	缺失內容	件數	比例	嚴重	中等	輕微	未填	扣點數
1	4.01.99	其他主辦機關、專案管理廠商缺失	16	84.21%	0	0	16	0	0
2	4.02.03.04.01	有無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表	15	78.95%	0	1	14	0	1
3	4.03.04.02	□未確實記載檢查值	15	78.95%	0	1	14	0	1
4	5.09.08	無工程告示牌或內容未符合規定	15	78.95%	0	0	15	0	0
5	5.10.99	其他材料檢驗審查紀錄缺失	13	68.42%	0	0	13	0	0
6	5.07.01.99	其他一般施工缺失	12	63.16%	0	0	12	0	0
7	4.03.04.01	□檢查標準未訂量化？、容許誤差值	11	57.89%	0	0	11	0	0
8	4.03.03.02	記載不完整	10	52.63%	0	0	10	0	0
9	4.03.99	其他承造廠商缺失	10	52.63%	0	0	10	0	0
10	5.14.07	現場施工交通警告設施不足	10	52.63%	0	0	10	0	0
11	4.01.04.01	無品質督導及查驗紀錄	9	47.37%	0	0	9	0	0
12	4.01.13	□未於開工時將工程基本資料填報於工程會資訊網路系統，並於驗收完成後十五日內，將結算資料填報於前開系統，或□內容不確實、不完整	8	42.11%	0	0	8	0	0
13	4.02.03.08.01	□有無依契約規定填報監造報表，或□有無落實記載	8	42.11%	0	0	8	0	0
14	4.02.99	其他監造單位品管缺失	8	42.11%	0	0	8	0	0
15	4.02.03.05	□發現缺失時，有無立即通知廠限期改善，並確認其改善成果□有無督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作	7	36.84%	0	0	7	0	0
16	4.03.05.02	□未製作材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表，或□未符合工程需求	7	36.84%	0	0	7	0	0
17	4.03.14.03	有無執行安全衛生教育訓練。	7	36.84%	0	0	7	0	0
18	4.02.03.04.02	有無製作材料設備檢（試）驗管制總表管控	6	31.58%	0	0	6	0	0
19	4.03.02.01	品質計畫架構未含公共工程施工品質管理作業要點規定之基本內容...	6	31.58%	0	0	6	0	0
20	4.03.02.12	□未訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表、或各工項之自主檢查表等相關表單，或□未符合需求	6	31.58%	0	0	6	0	0
21	4.02.01.05.01	□未訂定各材料/設備抽查標準，或□未符合需求	6	31.58%	0	2	4	0	2

22	4.01.26	因可歸責於機關之事由，致使估驗計價總金額占契約金額（含契約變更後）之百分比較實際執行進度有明顯偏低之情形。	6	31.58%	0	0	6	0	0
23	5.14.00.01	工區內外無安全防護措施〔如安全圍籬、圍柵、防禦物等〕□或不完備	6	31.58%	0	0	6	0	0
24	5.14.99	其他違反職業安全衛生相關法規情事	5	26.32%	0	0	5	0	0
25	5.15.01	無交通維持及安全管制措施基本內容，或未落實	5	26.32%	0	0	5	0	0
26	4.02.01.01	監造計畫架構未包括品管要點規定之基本內容...	5	26.32%	0	0	5	0	0
27	4.01.06.02	未確實審查查	5	26.32%	0	0	5	0	0
28	4.01.01	契約內 □未編列品管費用，或 □品管人員訂有專職及人數等規定者，未以人月量化編列，或 □以百分比法編列之比率不符規定，或 □未編列廠商材料設備之檢驗或系統功能運轉測試費用，或 □未編列監造單位材料設備之抽驗費用，或 □未編列環境保護相關經費，或 □未規劃臨時照明及臨時給排水設施，或 □未依安全衛生設計圖說及注意事項，核實編列安全衛生經費，或 □未編列空氣污染防治設施經費，或 □未編列原有文物及構件之保全、保險費用	5	26.32%	0	0	5	0	0
29	4.02.01.06	未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點或( )未符合需求	5	26.32%	0	0	5	0	0
30	4.02.01.10.01	未訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表	5	26.32%	0	0	5	0	0
31	4.03.01	□未提送施工計畫，或□未依契約規定期限提送施工計畫；或□施工計畫內容未符合需求，或□未落實執行	5	26.32%	0	0	5	0	0
32	5.01.02	混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫	5	26.32%	0	0	5	0	0
33	5.01.04	混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)	5	26.32%	0	0	5	0	0
34	5.01.99	其他混凝土施工缺失	5	26.32%	0	0	5	0	0
35	5.09.09	工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護	4	21.05%	0	0	4	0	0
36	5.10.01.02	無氯離子含量試驗紀錄或( )檢驗頻率不足，或( )內容不符規定	4	21.05%	0	0	4	0	0
37	4.03.02.05.01	未訂定各材料/設備檢驗時機(含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點)，或檢驗頻率	4	21.05%	0	0	4	0	0
38	4.02.03.03	□有無審查施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、器材樣品及其他送審案...	4	21.05%	0	0	4	0	0
39	4.02.03.06	有無督導、審核履約進度及履約估驗計價，或□是否確實	4	21.05%	0	0	4	0	0
40	4.02.14.04	有無涉及現場作業者，未親自赴現場實地查核	4	21.05%	0	0	4	0	0
41	4.02.01.10.03	□未訂定各工項之施工抽查紀錄表等相關表單，或□未符合需求	4	21.05%	0	0	4	0	0
42	4.02.01.05.02	□未訂定施工抽驗標準，或□未符合需求	4	21.05%	0	0	4	0	0

43	4.01.04.02	記載不完整	4	21.05%	0	0	4	0	0
44	5.15.09	工區圍籬尺寸、型式、安全設施及設置時機等不符合規定	4	21.05%	0	0	4	0	0
45	5.16.01	無訂定汛期工地防災自主檢查表，或未落實	4	21.05%	0	0	4	0	0
46	5.15.10	工區周邊行人動線安全防護措施及導引牌面不完善	3	15.79%	0	0	3	0	0
47	5.14.02.01	施工架未與穩定構造物妥實連接（框式施工架使用壁連座連接，間距在垂直方向9.0公尺、水平方向8.0公尺以內，以鋼筋等...	3	15.79%	0	0	3	0	0
48	5.14.03.01	臨時用電設備之電線未防護	3	15.79%	0	0	3	0	0
49	5.14.00.02	工區內外無交通指引措施□或不完備	3	15.79%	0	0	3	0	0
50	5.14.01.04	於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備。	3	15.79%	0	0	3	0	0
51	5.14.04	承包商無勞安自動檢查紀錄或( )不確實	3	15.79%	0	0	3	0	0
52	5.14.06.01	工作場所暴露之鋼筋等易發生被刺及擦傷災害者，未採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施	3	15.79%	0	0	3	0	0
53	4.01.05	無查核、督導或( )查驗缺失追蹤改善紀錄或( )內容不實	3	15.79%	0	0	3	0	0
54	4.01.11	□未將核定之委辦監造單位受訓合格之現場人員或廠商品管人員或其他工地相關人員，填報於工程會資訊網路系統備查□或未落實審查人員資格	3	15.79%	0	0	3	0	0
55	4.01.06.03	未依變更設計檢討進版更新	3	15.79%	0	0	3	0	0
56	4.02.01.04	對廠商之品質計畫及施工計畫送審情形未訂定管制辦法或( )未符合需求	3	15.79%	0	0	3	0	0
57	4.02.01.10.02	□未訂定材料/設備品質抽驗紀錄表，或□未符合需求	3	15.79%	0	0	3	0	0
58	4.02.03.04.03	有無對檢（試）驗報告判讀認可，或□有無確認檢（試）驗報告內容正確性	3	15.79%	0	0	3	0	0
59	4.03.02.04	未訂定各分項工程品質管理標準。	3	15.79%	0	0	3	0	0
60	4.03.05.01	□對檢（試）驗報告未予判讀，或□檢（試）驗報告內容誤植	3	15.79%	0	0	3	0	0
61	4.03.08.03	有無做品管統計分析...	3	15.79%	0	0	3	0	0
62	4.03.11.06	有無填具督察紀錄表，或有無落實記載。	3	15.79%	0	0	3	0	0
63	5.10.01.04	無混凝土抗壓強度試驗紀錄，或( )檢驗頻率不足，或( )內容不符規定	3	15.79%	0	0	3	0	0
64	5.10.02.01	無抗彎及抗拉試驗紀錄，或( )檢驗頻率不足	3	15.79%	0	0	3	0	0
65	5.08.04	門窗裝設有缺失：( )裝設不合規範，或( )無塞水路，或( )台度傾斜坡度不足	3	15.79%	0	0	3	0	0
66	5.08.06	衛生設備裝設不合規範，或( )有滲漏情形	3	15.79%	0	1	2	0	1
67	5.08.08.01	混凝土完成面施工外觀平整度不佳	3	15.79%	0	0	3	0	0

68	5.08.08.02	□結構體施工粗糙或□結構體線形不協調或□不完整	3	15.79%	0	0	3	0	0
69	5.10.18.99	其他材料檢驗審查紀錄缺失	3	15.79%	0	0	3	0	0
70	5.07.02.99	其他水利道路及護坡施工缺失：	3	15.79%	0	0	3	0	0
71	5.07.05.10	管路出口未施以保護，易遭異物阻塞	3	15.79%	0	0	3	0	0
72	5.08.01	磁磚完成面有下列缺失：( )不平整，或( )對縫不良，或( )有剝落，或( )有白華現象	3	15.79%	0	0	3	0	0
73	4.03.14.06	未達查核金額有無執行常駐工地執行職務。	3	15.79%	0	0	3	0	0
74	4.03.14.07	有無辦理定期檢查、重點檢查、作業檢點及現場巡視	3	15.79%	0	0	3	0	0
75	5.01.01	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生	3	15.79%	0	0	3	0	0
76	5.07.01.05	排水設施（如污水管、排水溝、截水溝、排水管、抽水井、點井）□配置不當或□阻塞或□坡度不當	3	15.79%	0	0	3	0	0
77	5.07.01.07	有漏水現象	3	15.79%	0	0	3	0	0
78	5.03.99	其他模板施工缺失	3	15.79%	0	0	3	0	0
79	5.05.02	□現場塵土飛揚，或□施工機具排放黑煙，或□運輸載具未依「交通工具空氣污染物排放標準」規定...	2	10.53%	0	0	2	0	0
80	5.05.04	營建剩餘土石方、其他廢棄物處理未妥當	2	10.53%	0	0	2	0	0
81	5.05.09	垃圾及廢棄物未清理，影響環境	2	10.53%	0	0	2	0	0
82	5.05.06	工區週遭原有樹木，□未加維護，或□任意砍伐，影響環境生態	2	10.53%	0	0	2	0	0
83	5.07.01.01	結構物尺寸或( )材料設備之規格與設計圖不符	2	10.53%	0	0	2	0	0
84	5.07.01.14	測量及放樣不落實	2	10.53%	0	0	2	0	0
85	4.03.06	環境保護、施工安全衛生等履約事項□無缺失矯正預防措施，或□缺失未追蹤改善，或□未落實執行，或□未符合需求	2	10.53%	0	0	2	0	0
86	4.03.08.02	有無執行內部品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等	2	10.53%	0	0	2	0	0
87	5.02.01	主筋或箍筋未綁紮固定確實或( )箍(繫)筋、彎鉤綁紮不合規範要求	2	10.53%	0	0	2	0	0
88	5.02.11	鋼筋表面浮銹嚴重影響截面積，或有油圬或混凝土殘渣	2	10.53%	0	0	2	0	0
89	5.01.05	施工縫及伸縮縫留設不當或( )施作不當或( )未設置	2	10.53%	0	0	2	0	0
90	5.01.03	混凝土完成面垂直及水平度不合規範	2	10.53%	0	0	2	0	0
91	5.08.02	內牆或外牆或地板之材料外觀不合規範或( )施工平整度不佳	2	10.53%	0	0	2	0	0
92	5.07.06.99	其他接地工程施工缺失	2	10.53%	0	0	2	0	0

93	5.07.06.02	設備接地施作不合規範，如接地棒設置位置、深度不適當，或接地線規格、位置不正確等；或( )未施作止水措施	2	10.53%	0	0	2	0	0
94	5.07.05.04	污排水管或□高程不合規範或□水箱洩水坡度不合規範或□水箱未設置集水坑	2	10.53%	0	0	2	0	0
95	5.10.02.03	□無鋼筋續接器、拉拔等試驗紀錄，或□檢驗頻率不符規定	2	10.53%	0	0	2	0	0
96	5.10.04.01	無工地密度試驗，或( )檢驗頻率不足	2	10.53%	0	0	2	0	0
97	5.10.06.01	管材、材料未審查(閥類、水垂、避震)	2	10.53%	0	0	2	0	0
98	4.03.12.01	有無依施工計畫書執行按圖施工	2	10.53%	0	0	2	0	0
99	4.03.03.01	未依規定制定格式	2	10.53%	0	0	2	0	0
100	4.02.03.01	□有無落實執行監造計畫，或 □有無依古蹟修復及再利用辦法第6條或聚落建築群修復及再利用辦法第11條落實執行監造計畫	2	10.53%	0	0	2	0	0
101	4.03.02.05.02	未訂定施工之檢驗時機(含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點)，或檢驗頻	2	10.53%	0	0	2	0	0
102	4.03.02	□未提送品質計畫，或□未依契約規定期限提送品質計畫；或□品質計畫未落實執行	2	10.53%	0	0	2	0	0
103	4.03.02.02	未訂定品管組織架構內各人員之職掌(如工地負責人、傳統匠師、專任工程人員及品管人員之職掌，應包括品管要點規定基本項目，傳統匠師進場修復的管制機制，並檢附傳統匠師法定資格佐證文件)	2	10.53%	0	0	2	0	0
104	4.01.19	未將「公共工程（公有建築物）施工階段契約約定權責分工表」納入新建工程招標文件及契約書中或...	2	10.53%	0	0	2	0	0
105	5.14.08	圍籬、外部防護網等設施不足	2	10.53%	0	0	2	0	0
106	5.14.01.07	使用之合梯，未符合規定(堅固構造、不得損傷、腐蝕、梯腳與地面之角度在75度內、兩梯腳間有繫材扣牢、且兩梯腳間....	2	10.53%	0	0	2	0	0
107	5.14.01.01	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分(如樓梯、電梯口、天井、管道間、構台、橋梁墩柱及橋面版等)，未設...	2	10.53%	0	0	2	0	0
108	5.14.01.02	於高差2公尺以上之處所進行作業時，未使用高空工作車，或未以架設施工架等方法設置工作臺	2	10.53%	0	0	2	0	0
109	5.14.03.02	建築或工程興建之臨時用電設備，未於各該設備之連接電路上設置額定感度電流30毫安培、動作時間0.1秒以內之防止感電用漏電斷路器	2	10.53%	0	0	2	0	0
110	5.08.99	其他影響美觀工程施工缺失：	2	10.53%	0	0	2	0	0
111	5.15.99	其他交通維持及安全管制措施不當情事	2	10.53%	0	0	2	0	0
112	6.01.01	施工進度管理不良	1	5.26%	0	0	1	0	0
113	5.15.11	工區周邊標線、標誌、號誌設置不完善	1	5.26%	0	0	1	0	0

114	5.15.02	無交通維持及安全管制措施送審監造單位審核及工程主辦機關備查紀錄，或不完整	1	5.26%	0	0	1	0	0
115	5.15.07	重要路口無交通引導人員協助疏導交通	1	5.26%	0	0	1	0	0
116	5.14.01.03	於石綿板、鐵皮板、瓦及塑膠等易踏穿材料構築之屋頂從事作業時，未規劃安全通道、未於屋架上全網...	1	5.26%	0	0	1	0	0
117	5.14.01.09	屋面工程或屋架工程等搭設之施工架作業空間是否足夠、其工作平台與須修復或施作之工作面間隙或開口是否過大或無適當之保護措施	1	5.26%	0	0	1	0	0
118	5.14.01.05	高差超過2層樓或7.5公尺以上之鋼構建築，未張設安全網，且其下方未具有足夠淨空及工作面與安全網間具有障礙物	1	5.26%	0	0	1	0	0
119	5.14.12.01	於搬運機械作業或開挖作業時，未指派專人指揮，防止機械翻覆或勞工自機械後側接近作業場所、未嚴禁操作人員以外之勞工進入營建...	1	5.26%	0	0	1	0	0
120	5.14.14	□安全衛生設施損及修復本體或 □設置不當妨礙修復作業	1	5.26%	0	0	1	0	0
121	5.14.06.02	工作場所人員及車輛機械出入口處：(1)未設方便人員及車輛出入之拉開式大門並標示禁止無關人員擅入。(2)未設管制人員：A.管制...	1	5.26%	0	0	1	0	0
122	5.14.06.06	未依營造業安全衛生設施標準第7條規定，對於營造工程之模板、施工架等材料拆除後之採取拔除或釘入凸出之鐵釘、鐵條防護措施	1	5.26%	0	0	1	0	0
123	4.01.22	未將維護規定納入工程契約或□未編列維護經費	1	5.26%	0	0	1	0	0
124	4.01.14	發現工程缺失，未即以書面通知監造單位或廠商限期改善	1	5.26%	0	0	1	0	0
125	4.02.01.03	未訂定對廠商品質計畫及施工計畫之審查時限或( )未符合需求	1	5.26%	0	0	1	0	0
126	4.01.10	工程契約內未明定營造廠商專任工程人員應進行督導，並於查驗或查核時到場，或未明定其未依前開規定辦理之處理規定	1	5.26%	0	0	1	0	0
127	4.01.06.01	無核定紀錄	1	5.26%	0	0	1	0	0
128	4.02.02	無品質計畫及施工計畫審查認可紀錄	1	5.26%	0	0	1	0	0
129	4.02.01.07	工程標的含運轉類機電設備者，未依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準或( )未符合需求...	1	5.26%	0	0	1	0	0
130	4.02.01.09	未分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序或( )未符合需求	1	5.26%	0	0	1	0	0
131	4.02.03.08.02	有無使用規定監造報表格式	1	5.26%	0	0	1	0	0
132	4.02.08	施工品質或材料設備不符規定，未依約處置	1	5.26%	0	0	1	0	0
133	4.02.13.01	未監督營造業依照設計之圖說施工	1	5.26%	0	0	1	0	0
134	4.02.13.03	有無查核建築材料之規格及品質	1	5.26%	0	0	1	0	0
135	4.02.13.04	監造執行主持人有無依契約要求，定期到場執行業務或 □是否確實	1	5.26%	0	0	1	0	0

136	4.02.14.02	有無辦理材料與設備抽查、施工查驗與查核□未辦理設備功能運轉測試之抽驗	1	5.26%	0	0	1	0	0
137	4.02.14.03	有無親自執行簽證	1	5.26%	0	0	1	0	0
138	4.03.02.03	未訂定各分項工程施工要領	1	5.26%	0	0	1	0	0
139	4.03.02.08	未分別訂定「材料」及「施工」之不合格品管制作業程序	1	5.26%	0	0	1	0	0
140	4.03.02.10	□未訂定內部品質稽核範圍或頻率，或□未符合需求	1	5.26%	0	0	1	0	0
141	4.02.17.08	裝修雜項工程施工缺失：【請參考缺失項目編號5.08填寫】	1	5.26%	0	1	0	0	1
142	4.03.02.13	□未分別訂定修復或仿作工項之自主檢查表，或 □未符合需求	1	5.26%	0	0	1	0	0
143	4.03.12.05	有無到場確實執行職務	1	5.26%	0	0	1	0	0
144	4.03.14.01	有無執行交付承攬之安全衛生管理事項。	1	5.26%	0	0	1	0	0
145	4.03.08.05	品質文件、紀錄管理是否妥適（作業要點-6）	1	5.26%	0	0	1	0	0
146	4.03.11.03	有無督察按圖施工、解決施工技術問題(營造業法第35條)	1	5.26%	0	0	1	0	0
147	4.03.11.04	有無於查驗工程時到場說明，並於工程查驗文件簽名或蓋章等(營造業法第35條)	1	5.26%	0	0	1	0	0
148	5.10.06.03	無供水系統試水試壓紀錄...	1	5.26%	0	0	1	0	0
149	5.10.13.01	無材料審核紀錄	1	5.26%	0	0	1	0	0
150	5.10.16.01	無外觀檢查、尺度及許可差量測、抗壓強度及吸水率等試驗紀錄	1	5.26%	0	0	1	0	0
151	5.10.21.01	□未依契約定辦理外裝壁磚商品相關檢驗，或□未貼上商品檢驗標識。	1	5.26%	0	0	1	0	0
152	5.09.99	其他工地管理缺失	1	5.26%	0	0	1	0	0
153	5.08.09.07	管線配置不當，影響美觀觀	1	5.26%	0	0	1	0	0
154	5.10.02.02	無輻射污染鑑定紀錄	1	5.26%	0	0	1	0	0
155	5.07.05.05	清潔口設置不合規範或( )未設置存水彎	1	5.26%	0	0	1	0	0
156	5.07.05.06	管路進行方向改變時，未採用順水T之型式，或( )未以兩個45度彎頭銜接，或( )管路銜接位置不合規範	1	5.26%	0	0	1	0	0
157	5.07.05.07	□管路吊架不穩固，或□固定架間距未依規定施作，或□螺栓、法蘭...	1	5.26%	0	0	1	0	0
158	5.07.05.08	管路水流方向未標示	1	5.26%	0	0	1	0	0
159	5.07.04.01	□管線材料不符或□纜線規格不符或□線槽材料不齊	1	5.26%	0	0	1	0	0
160	5.07.04.03	□管路保護層不足或□埋設式線槽埋設深度不足	1	5.26%	0	0	1	0	0
161	5.07.04.04	□管路出口未施作喇叭口或□佈放纜線線頭未做防水處理	1	5.26%	0	0	1	0	0

162	5.07.04.99	其他電氣、弱電施工缺失	1	5.26%	0	0	1	0	0
163	5.07.06.03	避雷、電力及弱電之接地系統未各自獨立並隔絕，或( )間距不足	1	5.26%	0	0	1	0	0
164	5.07.05.99	其他給排水、污水等管路施工缺失：	1	5.26%	0	0	1	0	0
165	5.07.10.07.05	防水層施作前雜物清除不確實，或□施作不良（如：屋脊規帶處處理不良、搭接長度不足，接口重疊高低方向不對等）。	1	5.26%	0	0	1	0	0
166	5.07.10.09.99	其他剪黏施工缺失	1	5.26%	0	0	1	0	0
167	5.02.99	其他鋼筋施工缺失	1	5.26%	0	0	1	0	0
168	4.03.14.15	查核金額以上有無執行緊急應變措施。	1	5.26%	0	0	1	0	0
169	5.07.02.07	側溝排水坡度不符	1	5.26%	0	0	1	0	0
170	5.07.02.09	□緣石及人行道鋪設不合規範，或□未適當保護致破損或污染	1	5.26%	0	0	1	0	0
171	5.05.08	工地積水未處理，影響環境衛生及安全	1	5.26%	0	0	1	0	0
172	5.07.01.10	排水不良，有積水現象	1	5.26%	0	0	1	0	0
173	5.05.11	未加強工地出入口污染管制作業	1	5.26%	0	0	1	0	0
174	5.06.01	回填土未分層夯實或未紀錄	1	5.26%	0	0	1	0	0
175	5.06.02	回填級配料不實	1	5.26%	0	0	1	0	0
176	5.06.05	回填料內含有機物、木材或其他雜物	1	5.26%	0	0	1	0	0
177	5.05.05	進出工區車輛未清洗，污染工地周遭附近路面	1	5.26%	0	0	1	0	0
178	5.05.01	施工機具或設備產生嚴重噪音，影響環境安寧	1	5.26%	0	0	1	0	0