



# 無障礙旅館示範範例

- 本府於104、105年已複查旅館計20家，針對行動不便使用者評估其使用空間，得到下列結論：
- 本縣由於居住空間狹小，旅館在舊有建築中無法完全設置無障礙設備以符合新訂無障礙法規，故依據通則及現有本縣改善案例中，於勘檢家數選擇較具示範性9家旅館供所有旅館業者參考並放於網路上，也希望未來舊有旅館業者能仿效這些案例，提升本縣無障礙旅遊樂活環境。

# 瑞欣大飯店

| 列管場所  | 無障礙通路 | 室內出入口  | 昇降設備          | 廁所盥洗室 | 浴室    | 停車空間        | 無障礙客房 |
|-------|-------|--------|---------------|-------|-------|-------------|-------|
| 瑞欣大飯店 | 大門斜坡道 | 平順、愛心鈴 | 設置後視鏡、扶手、點字設備 | 設牆壁扶手 | 設牆壁扶手 | 導引至50米內合格場所 | 1間    |



# 雅霖大飯店

| 列管場所  | 無障礙通路 | 室內出入口  | 昇降設備          | 廁所盥洗室   | 浴室    | 停車空間        | 無障礙客房 |
|-------|-------|--------|---------------|---------|-------|-------------|-------|
| 雅霖大飯店 | 側門斜坡道 | 平順、愛心鈴 | 設置後視鏡、扶手、點字設備 | 設牆壁L型扶手 | 設牆壁扶手 | 導引至50米內合格場所 | 1間    |






# 寶華大飯店

| 列管場所  | 無障礙通路 | 室內出入口  | 昇降設備          | 廁所盥洗室 | 浴室 | 停車空間        | 無障礙客房 |
|-------|-------|--------|---------------|-------|----|-------------|-------|
| 寶華大飯店 | 活動式坡道 | 平順、愛心鈴 | 設置後視鏡、扶手、點字設備 | 設牆壁扶手 | 同左 | 導引至50米內合格場所 | 1間    |





# 豐國大飯店

| 列管場所  | 無障礙通路      | 室內出入口 | 昇降設備       | 廁所盥洗室 | 浴室 | 停車空間        | 無障礙客房 |
|-------|------------|-------|------------|-------|----|-------------|-------|
| 豐國大飯店 | 活動式斜坡道、愛心鈴 | 平順    | 設置後視鏡、點字設備 | 設牆壁扶手 | 同左 | 導引至50米內合格場所 | 1間    |





# 豐家大飯店

| 列管場所  | 無障礙通路   | 室內出入口 | 昇降設備          | 廁所盥洗室 | 浴室 | 停車空間        | 無障礙客房 |
|-------|---------|-------|---------------|-------|----|-------------|-------|
| 豐家大飯店 | 斜坡道、愛心鈴 | 平順    | 設置後視鏡、扶手、點字設備 | 設牆壁扶手 | 同左 | 導引至50米內合格場所 | 1間    |






# 豐谷大飯店

| 列管場所  | 無障礙通路  | 室內出入口  | 昇降設備       | 廁所盥洗室 | 浴室 | 停車空間        | 無障礙客房 |
|-------|--------|--------|------------|-------|----|-------------|-------|
| 豐谷大飯店 | 活動式斜坡道 | 平順、愛心鈴 | 設置後視鏡、點字設備 | 設牆壁扶手 | 同左 | 導引至50米內合格場所 | 1間    |





# 快樂渡假村

| 列管場所  | 無障礙通路 | 室內出入口 | 昇降設備                | 廁所盥洗室 | 浴室 | 停車空間        | 無障礙客房 |
|-------|-------|-------|---------------------|-------|----|-------------|-------|
| 快樂渡假村 | 平順    | 大門口平順 | 無障礙標誌、設置後視鏡、扶手、點字設備 | 加裝扶手  | 同左 | 導引至50米內合格場所 | 1間    |



# 海洋渡假村

| 列管場所  | 無障礙通路 | 室內出入口  | 昇降設備             | 廁所盥洗室          | 浴室 | 停車空間            | 無障礙客房 |
|-------|-------|--------|------------------|----------------|----|-----------------|-------|
| 海洋渡假村 | 斜坡道   | 平順、服務鈴 | 設置後視鏡、扶手、標誌、點字設備 | 導引至1F<br>無障礙浴廁 | 同左 | 導引至50米<br>內合格場所 | 無需設立  |



# 日立大飯店

| 列管場所  | 無障礙通路 | 室內出入口  | 昇降設備          | 廁所盥洗室 | 浴室 | 停車空間 | 無障礙客房 |
|-------|-------|--------|---------------|-------|----|------|-------|
| 日立大飯店 | 斜坡道   | 平順、服務鈴 | 設置後視鏡、標誌、點字設備 | 無障礙客房 | 同左 | 1格   | 1間    |

