

澎湖縣轄內海洋油污染應變設備器材清單(總表)

製作日期:112 年 6 月 20 日

設備類型	設備名稱	種類	規格	單位	數量									小計	總計	備註
					A1-A6	A7	C1	D1	D2	B1	B2	D3	E1			
					環保局	農漁局	馬支部	湖西供油中心	尖山電廠	第八海巡隊	第七岸巡隊	馬公管理處	海洋國家公園管理處			
攔油設備	攔油索	外海型	高度 110cm, 長度 20M	條	20									20	20	400M
		永久固定式	高度 75cm, 長度 20M	條	24									24	24	480M
		河川型	高度 35cm, 長度 20M	條				6						6	6	120M
		近海型	高度 75cm, 長度 20M	條	20				10					30	64	1280M
		近海型	高度 65cm, 長度 20M	條				20						20		
		近海型	高度 60cm, 長度 20M	條						10			4	14		
		港灣型	高度 65cm, 長度 20M	條	20									20	70	1400M
		港灣型	高度 60cm, 長度 20M	條	1						12			13		
		港灣型	高度 50cm, 長度 50M	條					2					2		
		港灣型	高度 50cm, 長度 20M	條			25		10					35		
		潮間帶型	高度 50cm, 長度 20M	條	21									21	21	420M
	攔油索充氣機		排氣量：50.2 cc，馬力：1.6 KW，平均風速：13.8 m³/min 風	台	3								1	4	4	4
	攔油索注水機		出水量 590L/min,	台	1									1	1	1
吸附設備	木屑			kg				50						50	50	50
	回收幫浦			個	1			1	1					3	3	3

吸油棉

片狀	厚度 6cm, 每箱 (包)200 片	箱		1							1	225	225
片狀	厚度 6cm, 每箱 (包)100 片	箱		11							11		
片狀	厚度 3cm, 每箱 (包)50 片	箱					20				20		
片狀	厚度 3cm, 每箱 (包)100 片	箱		2							2		
片狀	厚度 1cm, 每箱 (包)100 片	箱								13	13		
片狀	厚度 0.5cm, 每箱 (包)200 片	箱				10					10		
片狀	厚度 0.5cm, 每箱 (包)100 片	箱	61		15						76		
片狀	厚度 0.3cm, 每箱 (包)100 片	箱					40		38	14	92	8	8
化學吸液棉	片狀, 處理量 14.4Gallon	箱	8								8		
尼龍繩附油球	1 箱 50 顆	箱	20								20	20	20
枕狀	吸油量 3.5Gallon,	個							40		40	40	40
索狀	長度 9.84 英呎, 直徑 8 英吋, 每箱(包)3 條	包	19								19	141	141
索狀	長度 9.84 英呎, 直徑 5 英吋, 每箱(包)4 條	包	9								9		
索狀	長度 9.84 英呎, 直徑 5.1181 英吋, 每箱 (包)4 條,	包		3							3		

[illegible]

		排氣量:163cc，馬力:5.5HP，點火方式:電子點火，油箱容量													
	油水分離系統	移動型	組			2	2						4	4	4
	空壓機		台				1						1	1	1
	除油劑(油分散劑)	容量 25L,	桶					12					12	12	12
		容量 20L,	桶		3			5					8	8	8
		容量 19L,	桶				9						9	9	9
	除油劑噴灑設備		台	2			1	1					4	4	4
	高溫高壓噴槍清洗器	小型	台	2									2	2	2
		小型	台					1					1	1	1
		中型	台	1									1	1	1
		中型	台	2									2	2	2
	高壓噴槍清洗器	小型	台				1						1	1	1
	發電機	小型	台					1					1	1	1
		小型	台	2									2	2	2
		小型	台				1						1	1	1
	撈油手工具	撈油杓	個	3			3						6	6	6
防護設備	口罩	N95 杯狀碗型口罩	個	480						20			500	500	500
		未分類	個				200						200	200	200
	手套	工作手套	雙				20						20	20	20
		防油手套	雙				20			26		10	56	56	56
	防護衣	C 級	件							559		10	569	569	569
		自供式呼吸	個				1						1	1	1

	防護相關設備	防滑鞋套(雙)		雙	39						6			45	45	45
		防護鞋		雙								10		10	10	10
		護目鏡		個							6			6	6	6
	防護面具	半面罩		個				3				10		13	13	13
	個人防護具組			組	65						121			186	186	186
	消防衣			件				12						12	12	12
	消防設備	滅火器		個				10						10	10	10
	擔架			個				2						2	2	2
	濾毒罐	有機		個	120									120	120	120
		綜合		個								20		20	20	20
		酸性		個							91			91	91	91
海上運輸	工作船		出水量 56.6ton	艘			1							1	1	1
	救難船		出水量 56.6ton	艘			1							1	1	1
陸上運輸	手推車		長度 3M, 寬度 200cm,	台	2									2	2	2
	油污設備履帶運送車		重量 0.25ton,	輛	2									2	2	2
	消防車		重量 14ton,	輛				1						1	1	1
監測設備	油水介面儀			個				1						1	1	1
	油氣測定器			個				3						3	3	3
通訊蒐證	無線電	攜帶式		台				6						6	6	6
	數位照相機			個	1			1						2	2	2
	數位攝影機	一般(不防水)	JVC GZ-HM860	個	2									2	2	2
其他設備	污染防治箱			個							6		1	7	7	7
	固定船舶器具	錨		個					6					6	6	6

	雨具	雨衣		件				20					20	20	20
		雨鞋		雙				20					20	20	20
	照明設備	手電筒		個				4					4	4	4
		防爆手提燈		個				4					4	4	4
		移動式照明燈組		組				2					2	2	2
	緊急應變設備	套裝緊急應變處理箱		組	136								136	136	136
	遮蔽設備	充氣式帳棚		個	1								1	1	1
		貨櫃屋	20 呎	個	5								5	5	5
	雜項	F 型開關板手		個				5					5	5	5
		工具箱(附安全工具)		個				1				1	2	2	2
		垃圾回收袋		個				200				2000	2200	2200	2200
		盲法蘭		個				4					4	4	4
		空砂包袋		個				50					50	50	50
		砍刀		個				10					10	10	10
		焊頸法蘭		個				8					8	8	8
		圓鍬/十字鎬		個				4					4	4	4
		塑膠短管(含塑膠排水閥)		個				4					4	4	4
	警示設備	警示帶		個				2					2	2	2
		警示燈		個				5					5	5	5

海洋油污染應變設備器材清單(分表)

澎湖縣政府環保局海洋油污染應變設備器材清單分表：	儲置地點：澎湖縣政府環保局	地址：澎湖縣湖西鄉大城北村 6-1 號
聯絡人：陳梓羿 聯絡電話：06-9221778#109	非辦公期間：0986929352	填表時間：112.06.08

設備名稱	種類	規格	數量	現況
攔油設備	攔油索充氣機	排氣量：50.2 cc，馬力：1.6 KW，平均風速：13.8 m ³ /min 風	1 台	良好
汲油器	可攜式岸際油污清除機	汲油器與高壓沖洗機之複合系統 排氣量:163cc，馬力:5.5HP，點火方式:電子點火，油箱容量:3.1L。	2 台	良好
吸附設備	片狀吸油棉	100 片/箱，厚度 0.5CM	61 箱	良好
	化學吸液棉	片狀，處理量 14.4Gallon	8 箱	良好
	捲狀吸油棉	43M/捲	79 捲	良好
	索狀吸油棉	長度 9.84 英呎,直徑 5 英吋, 4 條/1 包	9 包	良好
	尼龍繩附油球	1 箱 50 顆	20 箱	良好
除油設備	高溫高壓噴槍清洗器	冷熱水高壓清洗機，中型，電壓:220V，功率:3.35HP，水量:450L/H，熱水最高溫度:80 度 C，重量:70KG，體積:618x618x994mm。	1 台	良好
	除油劑噴灑設備	小型人力背負式，排氣量：22.5CC，功率（kw/r/min）：0.6/6500	2 台	良好
	撈油手工具	撈油杓	3 個	良好
	發電機	小型，3000W	1 台	良好
防護設備	個人防護具組	化學防護包，內含:C 級防護衣、護目鏡、防毒面具、濾毒罐、防護手套、化學靴、吸液棉片/條、廢棄物處理袋	29 組	良好
陸上運輸	手推車	長度 3M，寬度 200cm，1 大 1 小	2 台	良好
通訊蒐證	數位攝影機	JVC GZ-HM860	2 個	良好
	數位照相機	NIKON COOLPIX S100	1 個	良好
其他設備	貨櫃屋	20 呎	4 個	良好

海洋油污染應變設備器材清單(分表)

澎湖縣政府環保局海洋油污染應變設備器材清單分表：		儲置地點:台電尖山發電廠	地址：澎湖縣湖西鄉尖山村 29 號之 2	
聯絡人：陳梓羿 聯絡電話：06-9221778#109		非辦公期間:0986929352	填表日期: 112.06.02	
設備名稱	種類	規格	數量	現況
防護設備	防滑鞋套	雙	39 雙	良好
其他設備	套裝緊急應變處理箱	1.拋棄型防護衣x5 件 2.耐污手套x5 雙 3.油杓x2 組 4.勾杓x2 組 5.吸油棉片x200 片 6.吸油索x20 條 7.吸油地毯x2 條 8.污物袋x30 個 9.自動充氣式救生衣x5 件 10.連身防水衣x2 件 11.塑膠箱x1 個	136 組	良好

海洋油污染應變設備器材清單(分表)

澎湖縣政府環保局海洋油污染應變設備器材清單分表：儲置地點： 海軍馬公後勤支援指揮部 13 號庫房 地址：澎湖縣馬公市案山里文山路 900 號				
聯絡人：陳梓羿 聯絡電話：06-9221778#109		非辦公期間：0986929352		填表時間：112.06.12
設備名稱	種類	規格	數量	現況
攔油設備	固定式	固定用 5/16” 不鏽鋼螺絲組 浮體-高 80CM、寬 20CM、高 20CM 捲裙布-高 75cm、20M/條 結合後本體為高 75cm、20M/條	5 箱 630 個 480M (24 捆)	良好
	潮間帶型(充氣式)	高 50cm、20M/條	2 條	良好
	攔油索注水機	ECO-WP590 注水機，塑鋼泵耐酸鹼，出水量：590Liter/min，HONDA 四行程汽油引擎，含注水管(輸出管)10M、吸水管 10M	1 台	良好
除油設備	發電機	型號：KG 3000 ；引擎：Honda OHV/ GX160 (5.5 馬力) ；噪音值:69 分貝 啟動系統：手拉啟動 ；電壓整流系統：電容式 ；特色：低機油感應 附加選項：輪子；自動穩壓器(AVR) ；油箱容量:汽油 11L 重量：38.5 公斤 ；體積：(長 x 寬 x 高): 545X414X418 mm	1 台	良好

海洋油污染應變設備器材清單(分表)

澎湖縣政府環保局海洋油污染應變設備器材清單分表：儲置地點： 海軍馬公後勤支援指揮部 19 號庫房 地址：澎湖縣馬公市案山里文山路 900 號				
聯絡人：：陳梓羿 聯絡電話：06-9221778#109		非辦公期間：0986929352		填表時間：112.06.12
設備名稱	種類	規格	數量	現況
攔油設備	港灣型(固體式)	高 65cm、20M/16 條，高 60cm、20M/3 條(待報廢)	16 條	良好
	外海型(充氣式)	高 110cm、20M/條	20 條	良好
	近海型(充氣式)	高 75cm，20M/條	20 條	良好
	攔油索充氣機		1 台	良好

海洋油污染應變設備器材清單(分表)

澎湖縣政府環保局海洋油污染應變設備器材清單分表： 儲置地點： 聯勤第一地區支援指揮部捷電營區 地址：澎湖縣馬公市石泉里 28-37 號				
聯絡人：陳梓羿 聯絡電話：06-9221778#109		非辦公期間：0986929352		填表時間： 112.06.06
設備名稱	種類	規格	數量	現況
攔油設備	潮間帶型	高 50cm，20M/條	8 條	良好
	攔油索充氣機	排氣量：50.2 cc，馬力：1.6 KW，平均風速：13.8 m ³ /min 風	1 台	良好
吸附設備	回收幫浦	吸水量:620L/min，馬力:4HP	1 台	良好

海洋油污染應變設備器材清單(分表)

澎湖縣政府環保局海洋油污染應變設備器材清單分表： 儲置地點： 第八海巡隊旁貨櫃 地址：澎湖縣馬公市案山里大案山 200 號				
聯絡人：陳梓羿 聯絡電話：06-9221778#109		非辦公期間：0986929352		填表時間：112.06.16
設備名稱	種類	規格	數量	現況
攔油設備	港灣型攔油索	高 65cm、20M	4 條	良好

海洋油污染應變設備器材清單(分表)

澎湖縣政府環保局海洋油污染應變設備器材清單分表：		儲置地點：湖西供油中心	地址：湖西鄉湖西村 102-2 號	
聯絡人：陳梓羿 聯絡電話：06-9221778#109		非辦公期間：0986929352	填表時間：112.06.16	
設備名稱	種類	規格	數量	現況
攔油設備	潮間帶	高 50cm、 20M/條	1 條	良好
	港灣型	高 60cm、 20M/條	1 條	良好
汲油器	導流式汲油器	堰式	4 台	良好
吸附設備	索狀吸油索	8 吋，9.84 呎，3 條/1 包	19 包	良好
除油設備	高溫高壓噴槍清洗器	小型，8HP	2 台	良好
	高溫高壓噴槍清洗器	中型，10HP	2 台	待件中(可正常運作)
儲油設備	陸上儲油囊	陸上型回收浮油暫存槽，總重量 約 32 公斤，5000L	1 個	良好
	陸上儲油囊	陸上型 1000L	3 個	良好
防護設備	口罩	N95 杯狀碗型口罩	480 個	良好
	個人防護具組	化學包	36 組	良好
	濾毒罐	有機	120 個	良好
陸上運輸	油污設備履帶運送車	重量 0.25ton	2 輛	良好
其他設備	遮蔽設備	充氣式帳篷	1 個	良好
	雜項	充電電池組	1 個	良好

海洋油污染應變設備器材清單(分表)

台電尖山發電廠海洋油污染應變設備器材清單：		儲置地點：台電尖山發電廠	地址：澎湖縣湖西鄉尖山村 29 號之 2	
聯絡人：高振凱 聯絡電話：06-9920660#2800		非辦公期間：0956965239	填表日期：112-06-09	
設備名稱	種類	規格	數量	現況
攔油設備	港灣型	高 50cm，20M/10 條 高 50cm，50M/2 條	12 條	良好
	近海型	高 75cm，20M/10 條	10 條	良好
汲油器	堰式：小型	10m3/hr	1 台	良好
除油設備	除油劑噴灑設備	動力背負式	1 台	良好
	高溫高壓噴槍清洗器	功率 10HP	1 台	良好
	發電機	功率 50KW	1 台	良好
	油分散劑	25L/12 桶，20L/5 桶 (保存年限 2025/10/31)	17 桶	良好
吸附設備	片狀	100 片/箱	40 箱	良好
	捲狀	1/包	14 包	良好
	索狀	4 條/包	30 包	良好
	回收幫浦	個	1 個	良好
儲油設備	陸上儲油囊	5000L/1	1 個	良好
	儲油桶(暫存槽)	200L	40 個	良好
其他	固定船舶器具	單齒錨(15 台斤)/2 個，四齒錨 (14 台斤)/4 個	6 個	良好

海洋油污染應變設備器材清單(分表)

台灣港務股份有限公司高雄港務分公司馬公管理處海洋油污
染應變設備器材清單：
聯絡人：許大誠 聯絡電話：06-9272303#2516

儲置地點：本處地下室一樓
非辦公期間：0933598560

地址：澎湖縣馬公市臨海路 36-1 號
填表日期：112-06-07

設備名稱	種類	規格	數量	現況
吸附設備	片狀	100 片/箱	14 箱	良好
	捲狀	1/包	8 包	良好
	索狀	4 條/包	30 包	良好
	枕狀	50CM*25 4 個/箱	40 箱	良好

海洋油污染應變設備器材清單(分表)

台灣中油股份有限公司嘉南營業處湖西供油中心海洋油污		儲置地點：湖西供油中心	地址：澎湖縣湖西鄉湖西村 102-2 號	
染應變設備器材清單：		非辦公期間：0963164693	填表日期：112-06-14	
聯絡人：許國健 聯絡電話：06-9921741#204				
設備名稱	種類	規格	數量	現況
攔油設備	近海型	高 65cm，20M	20 條	良好
	河川型	高 35cm，20M	6 條	良好
汲油器	碟式：小型	20m3/h	1 台	良好
除油設備	油水分離系統	CPI 油水分離設備，500L	2 個組	良好
	空壓機	10HP	1 台	良好
	除油劑(油分散劑)	19L(使用年限 2023/10/30)	9 桶	良好
	除油劑噴灑設備	船上引擎式	1 台	良好
	高壓噴槍清洗器	小型 5HP	1 台	良好
	發電機	小型 10KW	1 台	良好
	撈油手工具	撈油勺	3 個	良好
吸附設備	片狀吸油棉	厚度 0.5cm, 每箱(包)200 片	10 箱	良好
	捲狀吸油棉	1/包	6 包	良好
	索狀吸油棉	長度 10 英呎, 直徑 5 英吋, 每箱 (包)4 條	5 包	良好
	木屑	KG	50 公斤	良好
	回收幫浦	引擎泵 10HP	1 個	良好
儲油設備	海上儲油囊	3000L	2 個	良好
	陸上儲油囊	3000L	1 個	良好
	儲油桶(暫存槽)	1000L	4 個	良好
防護設備	口罩	未分類	200 個	良好
	手套	工作手套/20，防油手套/20	40 雙	良好
	防護相關設備	自供式呼吸	1 個	良好
	防護面具	半面罩	3 個	良好
	消防衣	件	12 件	良好

海洋油污染應變設備器材清單(分表)

台灣中油股份有限公司嘉南營業處湖西供油中心海洋油污		儲置地點：湖西供油中心	地址：澎湖縣湖西鄉湖西村 102-2 號	
染應變設備器材清單：		非辦公期間：0963164693	填表日期：112-06-14	
聯絡人：許國健 聯絡電話：06-9921741#204				
設備名稱	種類	規格	數量	現況
防護設備	消防設備	滅火器	10 個	良好
	擔架	個	2 個	良好
陸上運輸	消防車	14ton	1 輛	良好
監測設備	油水介面儀	個	1 個	良好
	油氣測定器	XP-311A	3 個	良好
通訊蒐證	無線電	攜帶式，有效距離 2 公里	6 台	良好
	數位照相機	IXUS185(BK)	1 個	良好
其他	雨具	雨衣/20，雨鞋/20	20 套	良好
	照明設備	手電筒/4，防爆手提燈/4，移動式照明燈組/2	10 個	良好
雜項	F 型開關板手	個	5 個	良好
	工具箱(附安全工具)	個	1 個	良好
	垃圾回收袋	個	200 個	良好
	盲法蘭	8" X300#RF，8" X150#RF， 6" X300#RF，6" X150#RF 各 1 個	4 個	良好
	空砂包袋	可裝 20KG 砂土	50 個	良好
	砍刀	個	10 個	良好
	焊頸法蘭	個	8 個	良好
	圓鋤/十字鎬	個	4 個	良好
	塑膠短管(含塑膠排水閥)	2" X2M，4" X2M，6" X2M，8" X2M， 各 1 個	4 個	良好
	警示設備	警示燈	5 個	良好
	警示設備	警示帶 20cm*100m	2 捲	良好

海洋油污染應變設備器材清單(分表)

行政院海洋委員會海巡署金馬澎分署第七岸巡隊海洋油污應變設備器材清單：

聯絡人：黃冠勳 聯絡電話：06-9219388#807111

儲置地點：第七岸巡隊 18 哨

非辦公期間：0980764225

地址：澎湖縣馬公市鎖港里 291 號(鎖港安檢所)

填表日期：112-06-03

設備名稱	種類	規格	數量	現況
攔油設備	港灣型	高度 60cm, 長度 20M	9 條	良好
吸附設備	片狀吸油棉	厚度 0.3cm,100 片/箱	4 箱	良好
	捲狀吸油棉	捲/包	1 包	良好
	索狀吸油棉	長度 9.84 英呎,直徑 11.8 英吋, 每箱(包)1 條	9 包	良好
防護設備	個人防護具組	組	48 組	良好
	防護衣	C 級	539 件	良好
其他設備	污染防治箱		6 個	良好

海洋油污染應變設備器材清單(分表)

行政院海洋委員會海巡署金馬澎分署第七岸巡隊海洋油污
染應變設備器材清單：

儲置地點：第七二中隊
非辦公期間：0980764225

地址：澎湖縣馬公市講美村 141 之 2 號
填表日期：112-06-03

聯絡人：黃冠勳 聯絡電話：06-9932284

設備名稱	種類	規格	數量	現況
攔油設備	港灣型	高度 60cm, 長度 20M	1 條	良好
防護設備	個人防護具組	組	7 組	良好

海洋油污染應變設備器材清單(分表)

行政院海洋委員會海巡署金馬澎分署第七岸巡隊海洋油污 染應變設備器材清單：		儲置地點：馬公漁港安檢所 非辦公期間：0980764225		地址：澎湖縣馬公市案山里 202 號 填表日期：112-06-03
聯絡人：陳孟祺 聯絡電話：06-9218985				
設備名稱	種類	規格	數量	現況
吸附設備	片狀吸油棉	厚度 0.3cm, 每箱(包)100 片,	2 條	良好
	捲狀吸油棉	捲	4 捲	良好
防護設備	個人防護具組	組	6 組	良好

海洋油污染應變設備器材清單(分表)

行政院海洋委員會海巡署金馬澎分署第七岸巡隊海洋油污 染應變設備器材清單：		儲置地點：鎖港安檢所 非辦公期間：0980764225		地址：澎湖縣馬公市鎖港里 291 號 填表日期：112-06-03
聯絡人：曾韋綸 聯絡電話：06-9950324				
設備名稱	種類	規格	數量	現況
吸附設備	捲狀吸油棉	捲	4 捲	良好
防護設備	個人防護具組	組	3 組	良好

海洋油污染應變設備器材清單(分表)

行政院海洋委員會海巡署金馬澎分署第七岸巡隊海洋油污 染應變設備器材清單：		儲置地點：龍門安檢所 非辦公期間：0980764225		地址：澎湖縣湖西鄉龍門村良文港 119-39 號 填表日期：112-06-03	
聯絡人：陳柏宇 聯絡電話：06-9950324					
設備名稱	種類	規格	數量	現況	
吸附設備	捲狀吸油棉	捲	2 捲	良好	
	索狀吸油棉	長度 9.84 英呎, 直徑 11.8 英吋, 每箱(包)1 條	6 包	良好	
	片狀吸油棉	厚度 0.3cm, 每箱(包)100 片	9 箱	良好	
防護設備	個人防護具組	組	3 組	良好	
	濾毒罐	酸性	3 個	良好	
	口罩	N95 杯狀碗型口罩	3 個	良好	
	防護衣	C 級	3 件	良好	
	手套	防油手套	6 雙	良好	
	護目鏡	個	3 個	良好	
	防滑鞋套	雙	3 雙	良好	

海洋油污染應變設備器材清單(分表)

行政院海洋委員會海巡署金馬澎分署第七岸巡隊海洋油污
染應變設備器材清單：

聯絡人：陳順明 聯絡電話：06-9211435

儲置地點：沙港安檢所
非辦公期間：0980764225

地址：澎湖縣湖西鄉沙港村土地公前 26 號
填表日期：112-06-03

設備名稱	種類	規格	數量	現況
吸附設備	片狀吸油棉	厚度 0.3cm, 每箱(包)100 片	11 箱	良好
	捲狀吸油棉	捲	6 捲	良好
防護設備	濾毒罐	酸性	6 個	良好
	口罩	N95 杯狀碗型口罩	3 個	良好
	防護衣	C 級	3 件	良好
	護目鏡	個	3 個	良好
	防滑鞋套	雙	3 雙	良好

海洋油污染應變設備器材清單(分表)

行政院海洋委員會海巡署金馬澎分署第七岸巡隊海洋油污 染應變設備器材清單：		儲置地點：赤崁安檢所 非辦公期間：0980764225		地址：澎湖縣白沙鄉赤崁村 37 之 3 號 填表日期：112-06-03
聯絡人：陳昭儒 聯絡電話：06- 9933472				
設備名稱	種類	規格	數量	現況
吸附設備	捲狀吸油棉	捲	7 捲	良好
防護設備	個人防護具組	組	5 組	良好
攔油設備	港灣型攔油索	高度 60cm, 長度 20M	2 條	良好

海洋油污染應變設備器材清單(分表)

行政院海洋委員會海巡署金馬澎分署第七岸巡隊海洋油污 染應變設備器材清單：		儲置地點：竹灣安檢所 非辦公期間：0980764225		地址：澎湖縣西嶼鄉 69 之 2 號 填表日期：112-06-03
聯絡人：楊日文 聯絡電話：06-9983773				
設備名稱	種類	規格	數量	現況
吸附設備	索狀吸油棉	長度 9.84 英呎, 直徑 11.8 英 吋, 每箱(包)1 條	4 包	良好
	片狀吸油棉	厚度 0.3cm, 每箱(包)100 片	2 箱	良好
	捲狀吸油棉	捲	4 捲	良好
防護設備	濾毒罐	酸性	82 個	良好
	口罩	N95 杯狀碗型口罩	14 個	良好
	防護衣	C 級	14 件	良好
	手套	防油手套	20 雙	良好

海洋油污染應變設備器材清單(分表)

行政院海洋委員會海巡署金馬澎分署第七岸巡隊海洋油污 染應變設備器材清單：		儲置地點：外垵安檢所 非辦公期間：0980764225		地址：澎湖縣西嶼鄉外垵村 89 之 1 號 填表日期：112-06-03
聯絡人：張政偉 聯絡電話：06-9983801				
設備名稱	種類	規格	數量	現況
吸附設備	索狀吸油棉	長度 9.84 英呎, 直徑 11.8 英吋, 每箱(包)1 條	1 包	良好
	片狀吸油棉	厚度 0.3cm, 每箱(包)100 片	3 箱	良好
防護設備	個人防護具組	組	48 組	良好

海洋油污染應變設備器材清單(分表)

行政院海洋委員會海巡署金馬澎分署第七岸巡隊海洋油污 染應變設備器材清單：		儲置地點：吉貝安檢所 非辦公期間：0980764225		地址：澎湖縣白沙鄉吉貝村 8 之 14 號 填表日期：112-06-03
聯絡人：許燕順 聯絡電話：06-9911032				
設備名稱	種類	規格	數量	現況
吸附設備	索狀吸油棉	長度 9.84 英呎, 直徑 11.8 英吋, 每箱(包)1 條	9 包	良好
	片狀吸油棉	厚度 0.3cm, 每箱(包)100 片	7 箱	良好
	捲狀吸油棉	捲	3 捲	良好
防護設備	個人防護具組	組	1 組	良好

海洋油污染應變設備器材清單(分表)

行政院海洋委員會海巡署艦隊分署第八海巡隊海洋油污染 應變設備器材清單：		儲置地點：馬公第三漁港	地址：澎湖縣馬公市案山里 200 號
		非辦公期間：0920769088	
聯絡人：洪宏恩		聯絡電話：06-9215223#208212	填表日期：112-06-01

設備名稱	種類	規格	數量	現況
攔油設備	近海型(固體式)	高 60cm，20M/條	10 條	良好
吸附設備	片狀吸油棉	厚度 3cm,每箱(包)50 片	20 箱	良好
	捲狀吸油棉	1/包	20 包	良好

海洋油污染應變設備器材清單(分表)

海軍馬公後勤支援指揮部海洋油污染應變設備器材清單： 儲置地點：海軍馬公後勤支援指揮部 地址：澎湖縣馬公市案山里文山路 900 號 聯絡人：陳群皓 聯絡電話：06-9211125#914430 填表日期：112-05-23 非辦公期間：0926707239				
設備名稱	種類	規格	數量	現況
攔油設備	港灣型	高度 50cm, 長度 20M, 圓柱狀	25 條	良好
吸附設備	片狀	厚度 0.5cm, 每箱(包)100 片	15 箱	良好
	條狀(圓柱)	長度 10 英呎, 直徑 8 英吋, 每箱(包)4 條, 毯狀	30 包	良好
除油設備	油水分離系統	移動型	2 組	良好
儲油設備	儲油桶(暫存槽)	1000L, 油水分離桶	10 桶	良好
海上運輸	救難船	出水量 36ton, 緊急應變船	1 艘	良好
	工作船	出水量 29ton	1 艘	良好

海洋油污染應變設備器材清單(分表)

澎湖縣政府農漁局管理處海洋油污染應變設備器材清單：		儲置地點：澎湖縣政府農漁局	地址：澎湖縣馬公市新營路 477 號	
聯絡人：王沛元 聯絡電話：06-9262620#126		非辦公期間：0922800362	填表日期：112-06-05	
設備名稱	種類	規格	數量	現況
吸附設備	片狀	6cm*200 片/1 箱，6cm*100 片/11 箱，3cm*100 片/2 箱	14 箱	良好
	捲狀	1/包	8 包	良好
	索狀	長度 9.84 英呎, 直徑 5.1181 英吋 4 條/包	3 包	良好
除油設施	油分散劑	20L(使用年限 2023/12/22)	3 桶	良好

海洋油污染應變設備器材清單(分表)

營建署海洋國家公園管理處海洋油污染應變設備器材清單		儲置地點：東吉遊客服務中心		地址：澎湖縣望安鄉東吉村 151-3 號
聯絡人：陳慧如 聯絡電話：07-3601709		非辦公期間：0953466767		填表日期：112-06-15
設備名稱	種類	規格	數量	現況
攔油設備	近海型(充氣式)	高 60cm，20M	4 條	良好
	攔油索充氣機		1 台	良好
吸附設備	片狀吸油棉	100 片/箱	7 箱	良好
	捲狀吸油棉	捲/包	17 包	良好
	條狀(圓柱)	長度 10 英呎,直徑 5 英吋,每箱(包)4 條	1 包	良好
	索狀	長度 10 英呎,直徑 8 英吋,每箱(包)4 條	1 包	
	索狀	長度 10 英呎,直徑 5 英吋,每箱(包)4 條	15 包	
防護設備	防護衣	C 級	5 件	良好
	防護面具	半面罩	5 個	良好
	濾毒罐	綜合	10 個	良好
	手套	防油手套	5 雙	良好
	防護鞋		5 雙	良好
其他設備	污染防治箱	箱	1 個	良好
	工具箱(附安全工具)	拖曳設備一組 2 套/組 (含符合充氣式攔油索接頭+鋼索+繩 30M)	1 個	良好
	垃圾回收袋	每箱 100 個共 10 箱	1000 個	良好

海洋油污染應變設備器材清單(分表)

營建署海洋國家公園管理處海洋油污染應變設備器材清單		儲置地點：馬公服務中心		地址：澎湖縣馬公市新明路 81 號
聯絡人：李尚謙 聯絡電話：06-9266829		辦公期間：0937429213		填表日期：112-06-15
設備名稱	種類	規格	數量	現況
吸附設備	片狀吸油棉	100 片/箱	5 箱	良好
	捲狀吸油棉	捲/包	10 捲	良好
	條狀(圓柱)	長度 10 英呎,直徑 5 英吋,每箱 (包)4 條	30 包	良好
防護設備	防護衣	C 級	5 件	良好
	防護面具	半面罩	5 個	良好
	濾毒罐	綜合	10 個	良好
	手套	防油手套	5 雙	良好
	防護鞋		5 雙	良好
其他設備	垃圾回收袋	每箱 100 個共 10 箱	1000 個	良好