

澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

114年 7月

114年 7月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
澎湖縣縣立游泳池 小池	114	7.8		1.57		9		<1		
(大池) 右上角	7	7.7			0.75	237		<1		
(大池) 左上角						100		<1		
(大池) 右下角						4		<1		
(大池) 左下角						49		<1		

標準值(加氯消毒者)：

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

114年 7月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
澎湖縣縣立游泳池 小池	114									
(大池) 右上角										
(大池) 左上角	7									
(大池) 右下角										
(大池) 左下角	16									

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

114年 7月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
澎湖縣縣立游泳池 小池	114	7.6		2.49		18		<1		
(大池) 右上角						5		<1		
(大池) 左上角	7					<1		<1		
(大池) 右下角						1		<1		
(大池) 左下角	23					<1		<1		

標準值(加氯消毒者)：

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

114年 7月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
縣立大城北游泳館(小池) 右上角	114	7.1		1.2		17		<1		
(小池) 左上角						4		<1		
(小池) 右下角						3		<1		
(小池) 左下角						21		<1		
(大池) 右上角	7	7.6		1.38		106		<1		
(大池) 左上角	133						<1			
(大池) 右下角	<1						<1			
(大池) 左下角	117						<1			

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

114年 7月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
縣立大城北游泳館(小池) 右上角	114	6.82		2.27		2		<1		
(小池) 左上角						1		<1		
(小池) 右下角						1		<1		
(小池) 左下角						2		<1		
(大池) 右上角	7					2		<1		
(大池) 左上角						1		<1		
(大池) 右下角						1		<1		
(大池) 左下角						<1		<1		
	23	7.15		1.51						

標準值(如氯消毒者):

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

114年 7月

114年 7月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
百世多麗飯店附設游泳 SPA池	114	7.0		1.64		<1		<1		
(大池) 右上角	7	7.0		1.84		8		<1		
(大池) 左上角						3		<1		
(大池) 右下角						2		<1		
(大池) 左下角						3		<1		

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。





澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

114年 7月

114年 7月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
福朋喜來登飯店附設游泳 SPA冷池	114	6.8			4.2	31		<1		
SPA熱池		7.2			5	30		<1		
(大池) 右上角	7	7.4		2.11		94		<1		
(大池) 左上角						66		<1		
(大池) 右下角	9					86		<1		
(大池) 左下角						<1		<1		

標準值(加氯消毒者):
1、pH值為 6.5 - 8.0。
2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。
3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。
4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。
※TNTC: 菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。
※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。





澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

114年 7月

114年 7月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
福朋喜來登飯店附設游泳 SPA冷池	114			1						
SPA熱池										
(大池) 右上角	7									
(大池) 左上角										
(大池) 右下角	16									
(大池) 左下角										
標準值(加氯消毒者)： 1、pH值為 6.5 - 8.0。 2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。 3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。 4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。 ※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。 ※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。										



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

114年 7月

游泳場所名稱		抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註	
			合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)			
							合格	不合格	合格	不合格		
福朋喜來登飯店附設游泳 SPA冷池		114	7.6									
SPA熱池												
(大池) 右上角		7										
(大池) 左上角												
(大池) 右下角		30										
(大池) 左下角												
標準值(加氯消毒者): 1、pH值為 6.5 - 8.0。 2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。 3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。 4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。 ※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。 ※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。												

澎湖縣政府衛生局
114.7.30
食品藥物管理科



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

114年 7月

114年 7月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
雅霖大飯店附設游泳池 小池	114	7.8		1.86		8		<1		
(大池) 右上角	7 9	7.7		1.82		123		<1		
(大池) 左上角						129		<1		
(大池) 右下角						37		<1		
(大池) 左下角						3		<1		

標準值(加氯消毒者)：

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

114年 7月

114年 7月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
雅霖大飯店附設游泳池 小池	114	7.55		1.92		<1		<1		
(大池) 右上角	7 23	7.54		1.8		3		<1		
(大池) 左上角						37		<1		
(大池) 右下角						21		<1		
(大池) 左下角						52		<1		

標準值(加氯消毒者)：

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

114年 7月

114年 7月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
澎澄飯店附設游泳池（戲水池）出水口	114	6.9		3		<1		<1		
（戲水池）左下						<1		<1		
（大池）右上角	7	7.2		1.9		31		<1		
（大池）左上角						18		<1		
（大池）右下角	23						<1			
（大池）左下角	9					1		<1		

標準值(加氯消毒者)：
1、pH值為 6.5 - 8.0。
2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。
3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。
4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。
※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。
※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。





澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

114年 7月

114年 7月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註			
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)					
						合格	不合格	合格	不合格				
澎澄飯店附設游泳池（戲水池）出水口	114	7.0		1		<1		<1					
（戲水池）右下						<1		<1					
（大池）右上角	7	7.11		1.28		1		<1					
（大池）左上角						5		<1					
（大池）右下角	23								1			<1	
（大池）左下角									8			<1	

標準值（加氯消毒者）：
1、pH值為 6.5 - 8.0。
2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。
3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。
4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。
※TNTC：菌落數量太多（大於 500 CFU/mL）而無法計算。
※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。

澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

114年 7月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
澎湖海事水產職業學校 右上角	114	7.9		1.2		<1		<1		
左上角						14		<1		
右下角	7					<1		<1		
左下角	9					3		<1		

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。

