

澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 2月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註		
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)				
						合格	不合格	合格	不合格			
澎澄飯店附設游泳池（戲水池）出水口	115	7.6		2.22		<1		<1				
（戲水池）隨機												
（大池）右上角	2	7.7		2.15		7		<1				
（大池）左上角												
（大池）右下角	4											
（大池）左下角												

標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC: 菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 2月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註				
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)						
						合格	不合格	合格	不合格					
福朋喜來登飯店附設游泳 SPA冷池	115	7.01		1.16		10		<1						
SPA熱池		7.1			0.5	24		<1						
(大池) 右上角	2	7.87		2.31		3		<1						
(大池) 左上角														
(大池) 右下角	4													
(大池) 左下角														

11 標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC: 菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。



澎湖縣政府衛生局稽查游泳場所水質抽驗結果清冊

115年 2月

游泳場所名稱	抽驗日期	pH值		自由有效餘氯		微生物檢驗				備註
		合格	不合格	合格	不合格	總菌落數(CFU/mL)		大腸桿菌群(CFU/100mL)		
						合格	不合格	合格	不合格	
福朋喜來登飯店附設游泳 SPA冷池	115									
SPA熱池				3.0						
(大池) 右上角	2									
(大池) 左上角										
(大池) 右下角	11									
(大池) 左下角										

11 標準值(加氯消毒者):

1、pH值為 6.5 - 8.0。

2、自由有效餘氯應為 1- 3 PPM 範圍內。

3、總菌落數應小於 500 CFU/mL。

4、大腸桿菌群數應小於 1 CFU/100mL。

※TNTC：菌落數量太多(大於 500 CFU/mL)而無法計算。

※pH值、自由有效餘氯之數值由衛生稽查員於現場測得。

