




目錄

壹 - 場站缺失列表	2
貳 - 車輛缺失列表	3
參 - 站牌缺失列表(市區公車).....	38
肆 - 站牌缺失列表(台灣好行).....	60
伍 - 無障礙服務缺失列表	62

壹 - 場站缺失列表

1.	路線	車牌號碼	調查時間
	52 山水線	983-FQ	12/9 16:40
缺失說明	缺失照片	改善措施	
標「A11 公車動態系統準確度」：公車動態 APP 當中，未有山水線 16:40(馬公發車)班次	 	16:40馬公往山水是加班車有需要時再出車，故無上APP。	

貳 - 車輛缺失列表

1.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	0E 零東線	林琨喬	969-FQ	11/05 09:15
缺失說明	缺失照片		改善措施	
沒有駕駛員名字				
駕駛未繫安全帶				
地板較髒			踏板掉漆，非髒亂。	
無張貼性騷擾防治貼紙				

無張貼時刻表				
2.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	0E 零東線	林琨喬	969-FQ	11/05 10:00
缺失說明	缺失照片		改善措施	
沒有駕駛員名字				
駕駛未繫安全帶				
地板較髒且有垃圾			踏板掉漆，非髒亂。	

無張貼性騷擾防治貼紙				
無張貼時刻表				
3.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	0W 零西線	吳家慶	968-FQ	11/06 08:30
缺失說明	缺失照片		改善措施	
站名播報器沒有聲音			已改善。	
沒有駕駛員名字				

4.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	11 烏崁線	林琨喬	969-FQ	11/05 13:20
缺失說明	缺失照片		改善措施	
駕駛未繫安全帶				
站名播報器未播報	 一直顯示歡迎搭乘且無語音播報。		已改善。	
沒有駕駛員名字				
無張貼性騷擾防治貼紙				

無張貼時刻表				
5.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	11 烏坎線	莊皓維	986-FQ	11/05 17:45
缺失說明	缺失照片		改善措施	
駕駛未繫安全帶				
6.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	11 烏坎線	吳家慶	968-FQ	12/09 13:20
缺失說明	缺失照片		改善措施	
沒有駕駛員名字				


無張貼時刻表				
無張貼票價及時刻表提供 QR code				
無張貼性騷擾防治貼紙				
7.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	12 前寮線	高松年	952-FQ	11/05 15:50
缺失說明	缺失照片		改善措施	
逃生門張貼說明不清楚				

8.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	12 前寮線	高增名	969-FQ	11/06 07:35
缺失說明	缺失照片		改善措施	
駕駛未繫安全帶				
無張貼時刻表				
無張貼性騷擾防治貼紙				

9.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	12 前寮線	高松年	952-FQ	12/08 15:47
缺失說明	缺失照片		改善措施	
逃生門張貼說明不清楚				
環境髒亂				
10.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	12 前寮線	高松年	952-FQ	12/09 15:50
缺失說明	缺失照片		改善措施	
逃生門張貼說明不清楚				

車側路線 LED 未顯示				
11.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	12 前寮線	林琨喬	969-FQ	11/05 12:10
缺失說明	缺失照片		改善措施	
沒有駕駛員 名字				
駕駛未繫安 全帶				
站名播報器 沒有聲音			已改善。	

無張貼性騷擾防治貼紙				
無張貼時刻表				
12.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	13 光華線	吳長和	007-V2	11/05 17:30
缺失說明	缺失照片		改善措施	
沒有設置禁菸標誌				
逃生安全門前有障礙物				

13.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	13 光華線	魏忠壽	017-V2	11/05 20:15
缺失說明	缺失照片		改善措施	
無張貼路線圖	 有外垵線的路線圖，沒有光華線的路線圖。			
沒有駕駛員名字				
站名播報器聲音很小			已改善。	
14.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	21 外垵線	郭鵬偉	958-FQ	11/06 13:10
缺失說明	缺失照片		改善措施	
駕駛未繫安全帶				

15.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	21 外垵線	蔡立偉	975-FQ	12/08 11:08
缺失說明	缺失照片		改善措施	
駕駛未繫安全帶				
逃生安全門前有障礙物				
16.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	21 外垵線	洪長麟	973-FQ	11/05 13:10
缺失說明	缺失照片		改善措施	
最後一排安全帶卡住拉不出				

17.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	21 外垵線	陳明滾	008-V2	11/06 09:26
缺失說明	缺失照片		改善措施	
駕駛未繫安全帶				
18.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	21 外垵線	黃朝旺	015-V2	12/09 09:40
缺失說明	缺失照片		改善措施	
無張貼路線圖				
逃生安全門前有障礙物				

19.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	22 通梁線	李建忠	966-FQ	12/09 12:00
缺失說明	缺失照片		改善措施	
沒有駕駛員名字				
環境髒亂				
20.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	22 通梁線	葉慶志	989-FQ	12/09 08:00
缺失說明	缺失照片		改善措施	
無張貼路線圖				

無張貼時刻表				
21.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	22 通梁線	藍浚業	988-FQ	11/06 09:28
缺失說明	缺失照片		改善措施	
駕駛未繫安全帶				
22.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	22 通梁線	許永豐	979-FQ	12/09 06:33
缺失說明	缺失照片		改善措施	
安全帶拉出後無法收回			安全帶拉出卡住改善 	


23.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	22 通梁線	洪文正	993-FQ	12/08 17:48
缺失說明	缺失照片		改善措施	
沒有駕駛員名字				
沒有時刻表				
沒有票價計算表				

沒有票價及時刻表提供QR code				
逃生安全門前有障礙物				
24.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	22 通梁線	藍浚業	988-FQ	11/06 08:00
缺失說明	缺失照片		改善措施	
駕駛未繫安全帶				

25.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	23 沙港線	王志偉	003-V2	12/08 11:55
缺失說明	缺失照片		改善措施	
駕駛未繫安全帶				
動態播報器聲音未開啟			已改善。	
26.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	23 沙港線	高松年	952-FQ	11/06 14:00
缺失說明	缺失照片		改善措施	
逃生門張貼說明不清楚				

27.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	23 沙港線	高松年	952-FQ	12/08 14:36
缺失說明	缺失照片		改善措施	
逃生門張貼說明不清楚				
環境髒亂				

28.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	23 沙港線	謝世鋒	963-FQ	12/08 17:23
缺失說明	缺失照片		改善措施	
性騷擾防治 貼紙捲起				
29.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	23 沙港線	高松年	952-FQ	12/09 14:00
缺失說明	缺失照片		改善措施	
逃生門張貼 說明不清楚				
30.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	25 通梁延外垵	陳俊隆	998-FQ	11/04 20:30
缺失說明	缺失照片		改善措施	
駕駛未繫安 全帶			已借調縣府。	

31.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	25 通梁延外垵	李明雄	018-V2	11/05 20:30
缺失說明	缺失照片		改善措施	
無張貼路線圖				
無張貼性騷擾防治貼紙				
32.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	31 龍門線	吳武宗	975-FQ	11/06 11:50
缺失說明	缺失照片		改善措施	
駕駛未繫安全帶				


逃生安全門 前有障礙物				
33.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	31 龍門線	翁俊凱	962-FQ	11/06 14:35
缺失說明	缺失照片		改善措施	
駕駛未繫安全帶				
34.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	31 龍門線	歐嘉傑	983-FQ	11/05 10:20
缺失說明	缺失照片		改善措施	
駕駛未繫安全帶				

車廂環境較髒				
35.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	31 龍門線	蔡文霖	980-FQ	11/06 07:45
缺失說明	缺失照片		改善措施	
駕駛未繫安全帶				
沒有駕駛員名字				
36.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	32 尖山線	趙昱博	997-FQ	11/06 08:05
缺失說明	缺失照片		改善措施	
駕駛未繫安全帶				

37.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	32 尖山線	陳明遠	008-V2	11/06 11:20
缺失說明	缺失照片		改善措施	
駕駛未繫安全帶				
38.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	32 尖山線	王志民	002-V2	11/05 11:20
缺失說明	缺失照片		改善措施	
駕駛未繫安全帶				
39.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	32 尖山線	莊皓維	986-FQ	11/05 16:25
缺失說明	缺失照片		改善措施	
駕駛未繫安全帶				

40.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	32 尖山線	葉家倫	990-FQ	11/06 07:00
缺失說明	缺失照片		改善措施	
駕駛未繫安全帶				
41.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	33 北寮線	高松年	952-FQ	11/06 12:40
缺失說明	缺失照片		改善措施	
逃生門張貼說明不清楚				
42.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	33 北寮線	高松年	952-FQ	11/05 12:40
缺失說明	缺失照片		改善措施	
駕駛未繫安全帶				

逃生門張貼說明不清楚				
43.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	34 青螺線	李建忠	966-FQ	12/08 09:35
缺失說明	缺失照片		改善措施	
沒有駕駛員名字				
44.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	34 青螺線	洪文杰	967-FQ	11/05 09:35
缺失說明	缺失照片		改善措施	
沒有駕駛員名字				

沒有設置禁菸標誌				
駕駛未繫安全帶				
45.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	35 太武線	林琨喬	969-FQ	11/05 10:45
缺失說明	缺失照片		改善措施	
沒有駕駛員名字				
駕駛未繫安全帶				

站名播報器 沒有聲音		已改善。		
無張貼性騷 擾防治貼紙				
無張貼時刻 表				
46.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	35 太武線	趙昱博	997-FQ	11/06 06:35
缺失說明	缺失照片		改善措施	
駕駛未繫安 全帶				


47.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	51 風櫃線	郭元孝	991-FQ	11/06 08:35
缺失說明	缺失照片		改善措施	
駕駛未繫安全帶				
48.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	51 風櫃線	周秉孝	981-FQ	11/06 13:30
缺失說明	缺失照片		改善措施	
駕駛未繫安全帶				
49.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	51 風櫃線	吳長和	007-V2	11/06 15:10
缺失說明	缺失照片		改善措施	
駕駛未繫安全帶				


駕駛員口罩 未覆蓋口鼻				
沒有設置禁 菸標誌				
逃生安全門 前有障礙物				
50.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	52 山水線	吳彥驊	006-V2	12/08 09:53
缺失說明	缺失照片		改善措施	
駕駛未繫安 全帶				

動態跑馬燈 沒顯示			已改善。	
51.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	51 風櫃線	吳彥驊	006-V2	12/08 12:08
缺失說明	缺失照片		改善措施	
駕駛未繫安 全帶				
動態跑馬燈 沒顯示			已改善。	

52.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	51 風櫃線	吳長河	007-V2	12/08 19:00
缺失說明	缺失照片		改善措施	
沒有設置禁菸標誌				
無張貼路線圖				
逃生安全門前有障礙物				

53.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	52 山水線	吳長和	007-V2	12/09 06:48
缺失說明	缺失照片		改善措施	
沒有設置禁菸標誌				
無張貼路線圖				
逃生安全門前有障礙物				

54.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	51 風櫃線	吳長和	007-V2	12/09 08:35
缺失說明	缺失照片		改善措施	
無張貼禁菸標誌				
無張貼路線圖				
逃生安全門前有障礙物				

55.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	52 山水線	翁文福	960-FQ	12/09 17:25
缺失說明	缺失照片		改善措施	
垃圾桶綁在滅火器上影響使用				
56.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	湖西線(好行)	黃炳益	970-FQ	11/04 08:35
缺失說明	缺失照片		改善措施	
駕駛未繫安全帶				

參 - 站牌缺失列表(市區公車)


1.	路線編號	站牌名稱	缺失項目
	0E	三多路站	● 站牌：有破損 ● 行駛路線圖：沒有提供 ● 路線編號：沒有提供
缺失照片			改善措施
			 舊式站牌無法有足夠空間可張貼行駛路線圖及路線編號。

	路線編號	站牌名稱	缺失項目
2.	0E	文光國中站 林森路南站	● 站牌：有破損 ● 行駛路線圖：沒有提供 ● 路線編號：沒有提供 ● 業者服務電話：沒有提供
缺失照片			改善措施
			 舊式站牌無法有足夠空間可張貼行駛路線圖及路線編號。

3.	路線編號	站牌名稱	缺失項目
	0E	西衛里東站	- 行駛路線圖：沒有提供 - 路線編號：沒有提供
缺失照片			改善措施
			舊式站牌無法有足夠空間可張貼行駛路線圖及路線編號。
4.	路線編號	站牌名稱	缺失項目
	0E	馬公商港站	- 站牌：位置不良，另一側資訊不易閱讀 - 行駛路線圖：無個別行駛路線圖
缺失照片			改善措施
			私人土地地主不提供其餘站牌空間。

5.	路線編號	站牌名稱	缺失項目
	0W	重光南站	● 行駛路線圖：沒有提供 ● 路線編號：沒有提供 ● 客運公司名稱：沒有提供 ● 業者服務電話：沒有提供
缺失照片			改善措施
			 舊式站牌無法有足夠空間可張貼行駛路線圖及路線編號。
6.	路線編號	站牌名稱	缺失項目
	0W	澎湖科技大學站	● 站牌：有破損 ● 行駛路線圖：沒有提供 ● 路線編號：沒有提供 ● 業者服務電話：沒有提供
缺失照片			改善措施
			 舊式站牌無法有足夠空間可張貼行駛路線圖及路線編號。

7.	路線編號	站牌名稱	缺失項目
	0W	澎湖醫院站 澎醫急診室站	● 行駛路線圖：無個別行駛路線圖
缺失照片			改善措施
			- 共有 14 條路線皆經過”澎湖醫院”站，站牌無足夠空間繪製 14 條的行駛路線圖。 - 澎湖醫院--馬公商港--總站
8.	路線編號	站牌名稱	缺失項目
	11	後備司令部站	● 行駛路線圖：無個別行駛路線圖
缺失照片			改善措施
			共有 14 條路線皆經過”後備司令部”站，站牌無足夠空間繪製 14 條的行駛路線圖。

9.	路線編號	站牌名稱	缺失項目
	12	石泉下站 空中大學站 文澳市場站 農漁局站	● 站牌：有破損 ● 行駛路線圖：沒有提供 ● 路線編號：沒有提供
缺失照片			改善措施
			

			
		舊式站牌無法有足夠空間可張貼行駛路線圖及路線編號。	
10.	路線編號	站牌名稱	缺失項目
	13	縣政府站	行駛路線圖：無個別行駛路線圖
缺失照片		改善措施	
		- 共有 16 條路線皆經過「縣政府」站，站牌無足夠空間繪製 16 條的行駛路線圖。 - 縣政府站—後備司令部---總站。	

11.	路線編號	站牌名稱	缺失項目
	21	西嶼教會	● 候車亭名稱與站牌名不符
缺失照片			改善措施
 			1. “竹灣站”名稱無法移除。 2. 候車資訊看板有正確名稱。
12.	路線編號	站牌名稱	缺失項目
	21	池東站	● 站牌：有破損 ● 行駛路線圖：沒有提供 ● 路線編號：沒有提供
缺失照片			改善措施
			 舊式站牌無法有足夠空間可張貼行駛路線圖及路線編號。

13.	路線編號	站牌名稱	缺失項目
	21	西台古堡站	● 候車亭名稱與站牌名不符
缺失照片			改善措施
			1. “西嶼西台站”名稱無法移除。 2. 候車資訊看板有正確名稱。
			
14.	路線編號	站牌名稱	缺失項目
	21	西嶼民眾服務站	● 行駛路線圖：沒有提供 ● 路線編號：沒有提供
缺失照片			改善措施
			舊式站牌無法有足夠空間可張貼行駛路線圖及路線編號。

15.	路線編號	站牌名稱	缺失項目
	23	成功天軍廟	● 站牌：有破損 ● 行駛路線圖：沒有提供 ● 路線編號：沒有提供
缺失照片			改善措施
			 舊式站牌無法有足夠空間可張貼行駛路線圖及路線編號。
16.	路線編號	站牌名稱	缺失項目
	23	宗南營區站	● 站牌：有破損 ● 行駛路線圖：沒有提供 ● 路線編號：沒有提供
缺失照片			改善措施
			 舊式站牌無法有足夠空間可張貼行駛路線圖及路線編號。

17.	路線編號	站牌名稱	缺失項目
	25	外垵國小	● 無 25 路線資訊
缺失照片			改善措施
			舊式站牌無法有足夠空間可張貼行駛路線圖及路線編號。
18.	路線編號	站牌名稱	缺失項目
	25	外垵終點站	● 無 25 路線資訊
缺失照片			改善措施
			舊式站牌無法有足夠空間可張貼行駛路線圖及路線編號。

19.	路線編號	站牌名稱	缺失項目
	25	生明營區站	● 無 25 路線資訊 ● 客運公司名稱：沒有提供
缺失照片			改善措施
			 舊式站牌無法有足夠空間可張貼行駛路線圖及路線編號。
20.	路線編號	站牌名稱	缺失項目
	25	合界上站	● 無 25 路線資訊
缺失照片			改善措施
			舊式站牌無法有足夠空間可張貼行駛路線圖及路線編號。

21.	路線編號	站牌名稱	缺失項目
	25	合界下站	● 無 25 路線資訊 ● 候車亭名稱與站名不符
缺失照片			改善措施
			1. “合界站”名稱無法移除。 2. 候車資訊看板有正確名稱。
22.	路線編號	站牌名稱	缺失項目
	31	菓葉國小站	● 站牌：有破損 ● 行駛路線圖：沒有提供 ● 路線編號：沒有提供
缺失照片			改善措施
			 舊式站牌無法有足夠空間可張貼行駛路線圖及路線編號。

	路線編號	站牌名稱	缺失項目
23.	31	龍門南站	● 站牌：有破損 ● 行駛路線圖：沒有提供 ● 路線編號：沒有提供 ● 客運公司名稱：沒有提供 ● 業者服務電話：沒有提供
缺失照片			改善措施
			 舊式站牌無法有足夠空間可張貼行駛路線圖及路線編號。
	路線編號	站牌名稱	缺失項目
24.	31	龍門漁港	● 行駛路線圖：沒有提供 ● 路線編號：沒有提供
缺失照片			改善措施
			舊式站牌無法有足夠空間可張貼行駛路線圖及路線編號。

25.	路線編號	站牌名稱	缺失項目
	32	林投西站	- 行駛路線圖：沒有提供 - 路線編號：沒有提供
缺失照片			改善措施
			舊式站牌無法有足夠空間可張貼行駛路線圖及路線編號。
26.	路線編號	站牌名稱	缺失項目
	32	林投東站	- 行駛路線圖：沒有提供 - 路線編號：沒有提供
缺失照片			改善措施
			舊式站牌無法有足夠空間可張貼行駛路線圖及路線編號。

27.	路線編號	站牌名稱	缺失項目
	32	林投站	- 行駛路線圖：沒有提供 - 路線編號：沒有提供
缺失照片			改善措施
			舊式站牌無法有足夠空間可張貼行駛路線圖及路線編號。
28.	路線編號	站牌名稱	缺失項目
	32	南寮上站	- 行駛路線圖：沒有提供 - 路線編號：沒有提供
缺失照片			改善措施
			舊式站牌無法有足夠空間可張貼行駛路線圖及路線編號。

29.	路線編號	站牌名稱	缺失項目
	33	西溪國小	● 候車亭名稱與站名不符
缺失照片			改善措施
 			1.“紅羅站”字體無法移除。 2. 候車資訊看板有正確名稱。

30.	路線編號	站牌名稱	缺失項目
	34	白坑樓牌	● 站牌：有破損 ● 行駛路線圖：沒有提供 ● 路線編號：沒有提供 ● 站牌與站名不符
缺失照片			改善措施
			 舊式站牌無法有足夠空間可張貼行駛路線圖及路線編號。
31.	路線編號	站牌名稱	缺失項目
	34	湖西天后宮	● 行駛路線圖：沒有提供 ● 路線編號：沒有提供
缺失照片			改善措施
			舊式站牌無法有足夠空間可張貼行駛路線圖及路線編號。

32.	路線編號	站牌名稱	缺失項目
	34	湖西北站	- 行駛路線圖：沒有提供 - 路線編號：沒有提供
缺失照片			改善措施
			舊式站牌無法有足夠空間可張貼行駛路線圖及路線編號。
33.	路線編號	站牌名稱	缺失項目
	35	中正路站	行駛路線圖：無個別行駛路線圖
缺失照片			改善措施
			- 共有 14 條路線皆經過”中正路”站，站牌無足夠空間繪製 14 條的行駛路線圖。 - 中正路—澎湖醫院--馬公商港-- 總站。

3.	路線編號	站牌名稱	缺失項目
	51	五德拖吊站	- 站牌：有破損 - 行駛路線圖：沒有提供 - 路線編號：沒有提供
缺失照片			改善措施
			 舊式站牌無法有足夠空間可張貼行駛路線圖及路線編號。
4.	路線編號	站牌名稱	缺失項目
	51	五德站	- 行駛路線圖：沒有提供 - 路線編號：沒有提供 - 業者服務電話：沒有提供
缺失照片			改善措施
			 舊式站牌無法有足夠空間可張貼行駛路線圖及路線編號。

5.	路線編號	站牌名稱	缺失項目
	51	水產試驗所站	● 行駛路線圖：沒有提供 ● 路線編號：沒有提供
缺失照片			改善措施
			舊式站牌無法有足夠空間可張貼行駛路線圖及路線編號。
6.	路線編號	站牌名稱	缺失項目
	52	中正新城站	● 站牌：有汙損 ● 路線編號：沒有提供
缺失照片			改善措施
			已清理。

7.	路線編號	站牌名稱	缺失項目
	52	石泉國小站	● 候車亭名稱與站牌不符
缺失照片			改善措施
			1.”石泉外站”無法移除。 2.候車資訊看板有正確名稱。

肆 - 站牌缺失列表(台灣好行)

1.	路線編號	站牌名稱	缺失項目
	媽宮北環線	●二崁聚落 ●第三漁港 ●跨海大橋 ●自由塔站 ●漁翁島燈塔	● 行車時刻表：僅提供 QRcode 掃描
缺失照片			改善措施
			台灣好行站牌目前依照觀光局規範製作輸出。

2.	路線編號	站牌名稱	缺失項目
	媽宮湖西線	● 龍門閉鎖陣地 ● 南寮社區 ● 北寮奎壁山 ● 澎湖遊客中心 ● 林投貝殼教堂	● 行車時刻表：僅提供 QRcode 掃描
缺失照片			改善措施
			1. 澎湖好行湖西線已移除北寮奎壁山及林投貝殼教堂。 2. 台灣好行站牌目前依照觀光局規範製作輸出。

伍 - 無障礙服務缺失列表

1.	路線編號	車牌號碼	調查時間
	湖西線(台灣好行)	970-FQ	111/11/4 12:40
缺失說明		改善措施	
A. 協助乘客上車操作不當(應以面朝車內的方向推動輪椅) 		本案導入教育訓練課程。	
B. 未告知車內乘客，將服務輪椅乘客上車/下車，請乘客稍候或適度向車內移動		本案導入教育訓練課程。	
C. 未協助繫上乘客安全帶 		本案導入教育訓練課程。	
D. 乘客下車，未操作車輛側傾 		本案導入教育訓練課程。	

2.	路線編號	車牌號碼	調查時間
	31 龍門線	979-FQ	111/11/4 14:35
缺失說明		改善措施	
A. 未告知車內乘客，將服務輪椅乘客上車/下車，請乘客稍候或適度向車內移動		本案導入教育訓練課程。	
B. 乘客上車，未詢問是否需協助上車及固定輪椅位置 		本案導入教育訓練課程。	
C. 未固定輪椅及未繫上乘客安全帶 		本案導入教育訓練課程。	

3.	路線編號	車牌號碼	調查時間
	33 北寮線	957-FQ	111/11/4 16:20
缺失說明		改善措施	
A. 未告知車內乘客，將服務輪椅乘客上車/下車，請乘客稍候或適度向車內移動 		加強教育訓練，檢討改進。	
4.	路線編號	車牌號碼	調查時間
	32 尖山線	986-FQ	111/11/4 16:50
缺失說明		改善措施	
A. 未告知車內乘客，將服務輪椅乘客上車/下車，請乘客稍候或適度向車內移動 		加強教育訓練，檢討改進。	

B. 乘客上車，未操作車輛側傾 		加強教育訓練，檢討改進。	
C. 乘客下車，車身與路緣預留空間不足，輪椅推行受阻 		本縣市區道路設計無法完全符合低底盤公車的預留空間規範。	
5.	路線編號	車牌號碼	調查時間
	北環線(台灣好行)	970-FQ	111/11/5 11:50
缺失說明		改善措施	
A. 乘客上車，未詢問是否需協助上車 		加強教育訓練，檢討改進。	

B. 未協助繫上乘客安全帶

加強教育訓練，檢討改進。