


目錄

壹 - 場站缺失列表	2
貳 - 車輛缺失列表	3
參 - 站牌缺失列表(市區公車)	24
肆 - 站牌缺失列表(台灣好行)	26
伍 - 無障礙服務缺失列表	27
陸 - 路口停讓缺失列表	28

壹 - 場站缺失列表



1.	場站名稱	調查時間
	馬公總站	113/3/22 8:00
缺失說明	缺失照片	改善措施
D13 未設置博愛座		
A22 0W 路邊違停		 已針對個案給予駕駛口頭警告再教育外，並業於 113 年 3 月 14、15 日配合本處 113 年第一次駕駛行車安全講習安排課程實施教育宣導。 未來將持續配合各項教育訓練實施教育宣導。

貳－車輛缺失列表

1.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	11	高偉羣	969-FQ	3/21 13:20
缺失說明	缺失照片		改善措施	
缺名牌				
站名播報器一直停在馬公總站				
2.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	11	洪文正	993-FQ	3/22 9:05
缺失說明	缺失照片		改善措施	
缺路線圖				

安全門有雜物



3.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	12	高增名	955-FQ	3/21 15:50
缺失說明	缺失照片		改善措施	
1.缺名牌、路線圖、時刻表、票價表、性騷擾防治貼紙 2.播報器一直停在馬公總站			     	

安全門使用 說明退色		
駕駛座那隻 擊破器斷掉		
安全帶三個 都生鏽無法 扣起來		


4.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	12	陳明耀	965-FQ	3/22 9:45
缺失說明	缺失照片		改善措施	
1.無駕駛員姓名 2.無路線圖	 		 	
播報器站名顯示錯誤				

5.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	12	陳明耀	965-FQ	3/23 10:45
缺失說明	缺失照片		改善措施	
1.無駕駛員姓名 2.無路線圖				
播報器停留在馬公總站				
6.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	21	李國偵	992-FQ	3/21 8:55
缺失說明	缺失照片		改善措施	
缺時刻表				

7.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	21	黃朝旺	015-V2	3/21 9:40
缺失說明	缺失照片		改善措施	
站名播報器未顯示字幕				
8.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	21	莊詠銓	013-V2	3/21 15:30
缺失說明	缺失照片		改善措施	
缺禁菸標誌				
播報器未開啟				
安全門雜物				

9.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	21	林琨喬	959-FQ	3/23 14:50
缺失說明	缺失照片		改善措施	
缺 1.名 牌 2.路線圖			 	
10.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	22、23	洪長進	012-V2	3/21 08:00 3/21 14:00
缺失說明	缺失照片		改善措施	
缺路線圖				

11.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	22	陳明耀	965-FQ	3/21 12:00 3/22 12:00
缺失說明	缺失照片		改善措施	
缺名牌				

12.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	22	莊詠銓	013-V2	3/22 10:00
缺失說明	缺失照片		改善措施	
缺路線圖和禁菸標誌			 	
安全門前放置雜物				


13.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	23	謝世鋒	975-FQ	3/21 16:30 17:40
缺失說明	缺失照片		改善措施	
播報器無字幕				


14.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	23	張維育	005-V2	3/23 9:50
缺失說明	缺失照片		改善措施	
無 1.路 線圖 2. 時刻表			 	

15.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	23	蔡橙超	971-FQ	3/23 11:55
缺失說明	缺失照片		改善措施	
1. 缺名牌 2. 站名播報器未開啟				
16.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	23	陳麒麟	016-V2	3/23 14:00
缺失說明	缺失照片		改善措施	
缺路線圖				

17.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	32 25	王志民	977-FQ	3/21 17:50 20:30
缺失說明	缺失照片		改善措施	
缺時刻表				



18.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	25	洪肇辰	995-FQ	3/22 20:30
缺失說明	缺失照片		改善措施	
缺路線圖				
19.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	31	蔡橙超	971-FQ	3/21 14:35
缺失說明	缺失照片		改善措施	
播報器無字幕				

20.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	32	魏忠壽	017-V2	3/21 11:20
缺失說明	缺失照片		改善措施	
缺名牌				

21.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	32	黃朝旺	015-V2	3/21 12:15
缺失說明	缺失照片		改善措施	
站名播報器未顯示字幕				

22.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	32	陳文仁	010-V2	3/21 16:50
缺失說明	缺失照片		改善措施	
缺路線圖				
播報器未開啟				

23.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	33	洪長進	012-V2	3/21 12:40
缺失說明	缺失照片		改善措施	
缺路線圖				
站名播報器未顯示字幕				


24.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	33	葉順信	001-V2	3/21 16:20
缺失說明	缺失照片		改善措施	
缺路線圖				

25.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	34	趙昱博	997-FQ	3/21 17:05
缺失說明	缺失照片		改善措施	
缺路線圖				
播報器一直停在馬公總站				

26.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	34	吳家慶	968-FQ	3/22 09:35
缺失說明	缺失照片		改善措施	
缺名牌				


27.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	35	高偉羣	969-FQ	3/21 3/22 10:45
缺失說明	缺失照片		改善措施	
缺名牌				
28.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	51	趙昱博	997-FQ	3/21 15:10
缺失說明	缺失照片		改善措施	
缺路線圖				

29.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	51	吳家慶	003-V2	3/23 13:30
缺失說明	缺失照片		改善措施	
缺路線圖				

30.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	51	歐嘉傑	998-FQ	3/24 19:00
缺失說明	缺失照片		改善措施	
缺路線圖				
31.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	52	張維育	005-V2	3/21 16:40
缺失說明	缺失照片		改善措施	
缺 1.路線圖 2.時刻表			 	

32.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	OE OW OE	高偉羣	969-FQ	3/21 9:15 3/22 7:40 9:15
缺失說明	缺失照片		改善措施	
缺名牌				
播報器一直停在馬公總站				
33.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	OW	高增名	969-FQ	3/23 7:40
缺失說明	缺失照片		改善措施	
播報器停在馬公總站				


34.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	北環	郭元孝	953-FQ	3/22 8:40
缺失說明	缺失照片		改善措施	
缺時刻表				
安全門前放置雜物				
35.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	北環	許哲儒	957-FQ	3/21 8:40
缺失說明	缺失照片		改善措施	
沒有牌照號碼				

36.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	澎南	高偉翔	952-FQ	3/22 8:30
缺失說明	缺失照片		改善措施	
缺 1. 路線圖 2. 時刻表 3. 名牌 4. 票價表 5. QR code	 		   	

缺免付費外語諮詢				
37.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	澎南	翁俊凱	963-FQ	3/24 8:30
缺失說明	缺失照片		改善措施	
缺 1. 路線圖 2. 時刻表 3. QR code				
缺免付費外語諮詢				

參 - 站牌缺失列表(市區公車)

1.	路線編號	站牌名稱	缺失項目
	-	共 55 處	舊式站牌(圓形站牌)皆未提供路線編號及行駛路線圖(含停靠站)
缺失照片			改善措施
舉例： 路線-外垵線站牌名稱-中屯養護中心 			本處已爭取交通部公路局補助辦理公路公共運輸服務提升計畫-「112 年度澎湖縣公車電子紙智慧型站牌建置計畫」案，經費新臺幣3,984萬9,000元整(中央補助款3,761萬元、縣配合款223萬9,000元)，即日起進行建置全縣智慧站牌及智慧候車亭共389處，預計年底完成裝設，故現有之站牌將不予更新。
2.	路線編號	站牌名稱	缺失項目
	前寮線	三總澎湖醫院內	★ 站牌：未設置
缺失照片			改善措施
			 本處三總澎湖分院站係依規定設置於院區圍牆外(如圖)，惟為利於老弱婦孺就醫才駛進院區內，但目前尚無固定停靠點，以致未設置站牌。

3.	路線編號	站牌名稱	缺失項目
	太武線	大城北外站	● 站名：現場站名「城北外站」與實際站名不符
缺失照片			改善措施
			
4.	路線編號	站牌名稱	缺失項目
	複查	澎湖科技大學站	★ 站牌：站牌位置不適宜，未設於人行道靠路側位置。
缺失照片			改善措施
			

肆 - 站牌缺失列表(台灣好行)

5.	路線編號	站牌名稱	缺失項目
	台灣好行湖西線	第三漁港站	★ 站牌：遭旗幟遮蔽
缺失照片			改善措施
			 遮蔽物已移除

伍 - 無障礙服務缺失列表


1.	路線編號	車牌號碼	調查時間
	沙港線	986-FQ	113/4/29 9:52
缺失說明		改善措施	
A. 上車時，車身與人行道間預留提供輪椅乘客使用的距離不足		 除給予駕駛長再教育外，並業於 113 年 3 月 14、15 日配合本處 113 年第一次駕駛行車安全講習安排課程實施教育宣導。 未來將持續配合各項教育訓練實施教育宣導。	
B. 未告知車內乘客，將服務輪椅乘客上車/下車，請乘客稍候		 除給予駕駛長再教育外，並業於 113 年 3 月 14、15 日配合本處 113 年第一次駕駛行車安全講習安排課程實施教育宣導。 未來將持續配合各項教育訓練實施教育宣導。	

陸 - 路口停讓缺失列表

1.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	OE	未知	966-FQ	3/23 10:00
缺失說明	缺失照片		改善措施	
駕駛未禮讓行人先行			 除給予駕駛長個人再教育外，並業於 113 年 3 月 14、15 日配合本處 113 年第一次駕駛行車安全講習安排課程實施教育宣導。未來將持續配合各項教育訓練實施教育宣導。	
2.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	OW	未知	969-FQ	3/23 07:40
缺失說明	缺失照片		改善措施	
駕駛未禮讓行人先行			 除給予駕駛長個人再教育外，並業於 113 年 3 月 14、15 日配合本處 113 年第一次駕駛行車安全講習安排課程實施教育宣導。未來將持續配合各項教育訓練實施教育宣導。	

3.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	0W	未知	968-FQ	3/24 07:40
缺失說明	缺失照片		改善措施	
駕駛未禮讓行人先行			 除給予駕駛長個人再教育外，並業於 113 年 3 月 14、15 日配合本處 113 年第一次駕駛行車安全講習安排課程實施教育宣導。未來將持續配合各項教育訓練實施教育宣導。	

4.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	11	未知	992-FQ	09:05
缺失說明	缺失照片		改善措施	
駕駛未禮讓行人先行			 除給予駕駛長個人再教育外，並業於 113 年 3 月 14、15 日配合本處 113 年第一次駕駛行車安全講習安排課程實施教育宣導。未來將持續配合各項教育訓練實施教育宣導。	

5.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	13	未知	982-FQ	3/21 20:15
缺失說明	缺失照片		改善措施	
駕駛未禮讓 行人先行			 除給予駕駛長個人再教育外，並業於113年3月14、15日配合本處113年第一次駕駛行車安全講習安排課程實施教育宣導。 未來將持續配合各項教育訓練實施教育宣導。	
6.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	13	未知	989-FQ	3/21 17:30
缺失說明	缺失照片		改善措施	
駕駛未禮讓 行人先行			 除給予駕駛長個人再教育外，並業於113年3月14、15日配合本處113年第一次駕駛行車安全講習安排課程實施教育宣導。 未來將持續配合各項教育訓練實施教育宣導。	

7.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	21	未知	997-FQ	3/22 12:05
缺失說明	缺失照片		改善措施	
駕駛未禮讓 行人先行			 除給予駕駛長個人再教育外，並業於 113 年 3 月 14、15 日配合本處 113 年第一次駕駛行車安全講習安排課程實施教育宣導。 未來將持續配合各項教育訓練實施教育宣導。	
8.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	22	未知	965-FQ	3/22 12:00
缺失說明	缺失照片		改善措施	
駕駛未禮讓 行人先行			 除給予駕駛長個人再教育外，並業於 113 年 3 月 14、15 日配合本處 113 年第一次駕駛行車安全講習安排課程實施教育宣導。 未來將持續配合各項教育訓練實施教育宣導。	

9.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	22	未知	981-FQ	3/22 16:55
缺失說明	缺失照片		改善措施	
駕駛未禮讓 行人先行			 除給予駕駛長個人再教育外，並業於113年3月14、15日配合本處113年第一次駕駛行車安全講習安排課程實施教育宣導。 未來將持續配合各項教育訓練實施教育宣導。	

10.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	25	未知	995-FQ	3/22 20:30
缺失說明	缺失照片		改善措施	
駕駛未禮讓 行人先行			 除給予駕駛長個人再教育外，並業於113年3月14、15日配合本處113年第一次駕駛行車安全講習安排課程實施教育宣導。 未來將持續配合各項教育訓練實施教育宣導。	

11.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	32	未知	015-V2	3/22 12:15
缺失說明	缺失照片		改善措施	
駕駛未禮讓行人先行			 除給予駕駛長個人再教育外，並業於 113 年 3 月 14、15 日配合本處 113 年第一次駕駛行車安全講習安排課程實施教育宣導。 未來將持續配合各項教育訓練實施教育宣導。	
12.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	32	未知	016-V2	3/21 10:05
缺失說明	缺失照片		改善措施	
駕駛未禮讓行人先行			 除給予駕駛長個人再教育外，並業於 113 年 3 月 14、15 日配合本處 113 年第一次駕駛行車安全講習安排課程實施教育宣導。 未來將持續配合各項教育訓練實施教育宣導。	

13.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	33	未知	983-FQ	
缺失說明	缺失照片		改善措施	
駕駛未禮讓 行人先行			 除給予駕駛長個人再教育外，並業於 113 年 3 月 14、15 日配合本處 113 年第一次駕駛行車安全講習安排課程實施教育宣導。 未來將持續配合各項教育訓練實施教育宣導。	
14.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	34	未知	968-FQ	3/24 16:20
缺失說明	缺失照片		改善措施	
駕駛未禮讓 行人先行			 除給予駕駛長個人再教育外，並業於 113 年 3 月 14、15 日配合本處 113 年第一次駕駛行車安全講習安排課程實施教育宣導。 未來將持續配合各項教育訓練實施教育宣導。	

15.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	51	未知	982-FQ	3/23 09:35
缺失說明	缺失照片		改善措施	
駕駛未禮讓 行人先行			 除給予駕駛長個人再教育外，並業於 113 年 3 月 14、15 日配合本處 113 年第一次駕駛行車安全講習安排課程實施教育宣導。 未來將持續配合各項教育訓練實施教育宣導。	

16.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	52	未知	009-V2	3/21 10:50
缺失說明	缺失照片		改善措施	
駕駛未禮讓 行人先行			 除給予駕駛長個人再教育外，並業於 113 年 3 月 14、15 日配合本處 113 年第一次駕駛行車安全講習安排課程實施教育宣導。 未來將持續配合各項教育訓練實施教育宣導。	

17.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	北環線	未知	953-FQ	3/22 08:40
缺失說明	缺失照片		改善措施	
駕駛未禮讓行人先行			 除給予駕駛長個人再教育外，並業於113年3月14、15日配合本處113年第一次駕駛行車安全講習安排課程實施教育宣導。 未來將持續配合各項教育訓練實施教育宣導。	
18.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	北環線	未知	953-FQ	3/23 08:45
缺失說明	缺失照片		改善措施	
駕駛未禮讓行人先行			 除給予駕駛長個人再教育外，並業於113年3月14、15日配合本處113年第一次駕駛行車安全講習安排課程實施教育宣導。 未來將持續配合各項教育訓練實施教育宣導。	

19.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	湖西線	未知	951-FQ	3/23 08:30
缺失說明	缺失照片		改善措施	
駕駛未禮讓 行人先行			 業於 113 年 3 月 1415 日配合本處 113 年第一次駕駛行車安全講習實施教育宣導。 未來將持續配合各項教育訓練實施教育宣導。	
20.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	湖西線	未知	951-FQ	3/23 08:35
缺失說明	缺失照片		改善措施	
駕駛未禮讓 行人先行			 業於 113 年 3 月 1415 日配合本處 113 年第一次駕駛行車安全講習實施教育宣導。 未來將持續配合各項教育訓練實施教育宣導。	

21.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	澎南縣	未知	952-FQ	3/23 08:30
缺失說明	缺失照片		改善措施	
駕駛未禮讓 行人先行			 業於 113 年 3 月 1415 日配合本處 113 年第一次駕駛行車安全講習實施教育宣導。 未來將持續配合各項教育訓練實施教育宣導。	
22.	路線編號	駕駛員	車牌號碼	調查時間
	澎南縣	未知	963-FQ	3/22 08:30
缺失說明	缺失照片		改善措施	
駕駛未禮讓 行人先行			 業於 113 年 3 月 1415 日配合本處 113 年第一次駕駛行車安全講習實施教育宣導。 未來將持續配合各項教育訓練實施教育宣導。	