

公布 115 年澎湖縣政府衛生局公布 5 月加水站水質抽驗結果

編號	檢體名稱	檢驗項目	抽驗日期	製造商名稱或來源	抽驗地點	抽驗結果
115051801	鈣離子竹炭水	大腸桿菌群、糞便性鏈球菌、綠膿桿菌	1150518	幸福水屋加水站(光復站)	馬公市光復路 189 號	與規定相符
115051802	水	大腸桿菌群、糞便性鏈球菌、綠膿桿菌	1150518	幸福水屋加水站(光復站)	馬公市光復路 189 號	與規定相符
115051803	RO 純淨水	大腸桿菌群、糞便性鏈球菌、綠膿桿菌	1150518	幸福水屋加水站(光復站)	馬公市光復路 189 號	與規定相符
115051804	麥飯石竹炭水	大腸桿菌群、糞便性鏈球菌、綠膿桿菌	1150518	幸福水屋加水站(文光站)	馬公市文光路 89-1 號	與規定相符
115051805	麥飯石礦泉水	大腸桿菌群、糞便性鏈球菌、綠膿桿菌	1150518	幸福水屋加水站(文光站)	馬公市文光路 89-1 號	與規定相符
115051806	RO 純淨水	大腸桿菌群、糞便性鏈球菌、綠膿桿菌	1150518	幸福水屋加水站(文光站)	馬公市文光路 89-1 號	與規定相符
115051807	鈣離子竹炭水	大腸桿菌群、糞便性鏈球菌、綠膿桿菌	1150518	幸福水屋加水站(東文站)	馬公市民富街 2 號	與規定相符
115051809	RO 純淨水	大腸桿菌群、糞便性鏈球菌、綠膿桿菌	1150518	幸福水屋加水站(東文站)	馬公市民富街 2 號	與規定相符
115051901	水(左)	大腸桿菌群、糞便性鏈球菌、綠膿桿菌	1150519	瀚穎活淨水(建國站)	馬公市建國路與中興路交叉路口	與規定相符

115051902	水(右)	大腸桿菌群、糞便性鏈球菌、綠膿桿菌	1150519	瀚穎活淨水(建國站)	馬公市建國路與中興路交叉路口	與規定相符
115051903	水(左)	大腸桿菌群、糞便性鏈球菌、綠膿桿菌	1150519	瀚穎活淨水(光榮站)	馬公市光榮街 31 號	與規定相符
115051904	水(右)	大腸桿菌群、糞便性鏈球菌、綠膿桿菌	1150519	瀚穎活淨水(光榮站)	馬公市光榮街 31 號	與規定相符
115051905	水(左)	大腸桿菌群、糞便性鏈球菌、綠膿桿菌	1150519	瀚穎活淨水(三多站)	馬公市三多路 210 號	與規定相符
115051906	水(右)	大腸桿菌群、糞便性鏈球菌、綠膿桿菌	1150519	瀚穎活淨水(三多站)	馬公市三多路 210 號	與規定相符
115051909	水(左)	大腸桿菌群、糞便性鏈球菌、綠膿桿菌	1150519	瀚穎活淨水(朝陽站)	馬公市朝陽路 71 巷 1 號	與規定相符
115051910	水(右)	大腸桿菌群、糞便性鏈球菌、綠膿桿菌	1150519	瀚穎活淨水(朝陽站)	馬公市朝陽路 71 巷 1 號	與規定相符
115051911	水(左)	大腸桿菌群、糞便性鏈球菌、綠膿桿菌	1150519	瀚穎活淨水(東文站)	馬公市東文里文山路 81 號	與規定相符
115051912	水(右)	大腸桿菌群、糞便性鏈球菌、綠膿桿菌	1150519	瀚穎活淨水(東文站)	馬公市東文里文山路 81 號	與規定相符
115051913	水(左)	大腸桿菌群、糞便性鏈球菌、綠膿桿菌	1150519	瀚穎活淨水(隘門站)	湖西鄉隘門村 29-1 號	與規定相符
115051914	水(右)	大腸桿菌群、糞便性鏈球菌、綠膿桿菌	1150519	瀚穎活淨水(隘門站)	湖西鄉隘門村 29-1 號	與規定相符

115051915	水(左)	大腸桿菌群、糞便性鏈球菌、綠膿桿菌	1150519	瀚穎活淨水(龍門站)	湖西鄉龍門村 63-2 號	與規定相符
115051916	水(右)	大腸桿菌群、糞便性鏈球菌、綠膿桿菌	1150519	瀚穎活淨水(龍門站)	湖西鄉龍門村 63-2 號	與規定相符
115051917	水(左)	大腸桿菌群、糞便性鏈球菌、綠膿桿菌	1150519	瀚穎活淨水(湖西站)	湖西鄉湖西村 92-14 號	與規定相符
115051918	水(右)	大腸桿菌群、糞便性鏈球菌、綠膿桿菌	1150519	瀚穎活淨水(湖西站)	湖西鄉湖西村 92-14 號	與規定相符
115051919	水(左)	大腸桿菌群、糞便性鏈球菌、綠膿桿菌	1150519	瀚穎活淨水(嵵裡站)	馬公市嵵裡里 7- 4 號	與規定相符
115051920	水(右)	大腸桿菌群、糞便性鏈球菌、綠膿桿菌	1150519	瀚穎活淨水(嵵裡站)	馬公市嵵裡里 7- 4 號	與規定相符
115051921	水	大腸桿菌群、糞便性鏈球菌、綠膿桿菌	1150519	涼仙號	馬公市案山里 24-2 號	與規定相符